


Original-Montage- und Betriebsanleitung
Original assembly and operating instructions
Traduction de la notice de montage et d'utilisation d'origine

DE EN FR ES NL PL IT DA SV NO CS FI

915003-44-6-50



RSE INDUSTRIAL - SET A


RSE Industrial - R
RSE Industrial - T

05.2023














Funkschließkante
Radio safety edge
Tranche de sécurité radio
TM15344101150



RSE Industrial - T



RSE Industrial - R



Allgemeine Informationen

Diese Montage- und Betriebsanleitung beschreibt das RSE Industrial - Set A. Die Anleitung richtet sich an das technische Personal, welches mit Montage- und Wartungsarbeiten beauftragt wird. Die Abbildungen in dieser Montage- und Betriebsanleitung dienen Ihnen zum besseren Verständnis von Sachverhalten und Handlungsabläufen. Die Darstellungen in den Abbildungen sind beispielhaft und können geringfügig vom tatsächlichen Aussehen Ihres Produktes abweichen.

Symbolerklärung

GEFAHR

Gefahr

...weist auf eine Gefährdung hin, die, wenn sie nicht gemieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Warnung

...weist auf eine Gefährdung hin, die, wenn sie nicht gemieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

Warnung vor elektrischer Spannung!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass beim Umgang mit dem System Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

Info!

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.



Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit.

Sicherheit

Beachten Sie alle hier aufgeführten Hinweise zur Sicherheit und zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, um Verletzungsgefahr durch die Toranlage zu vermeiden.

Personenqualifikation

Folgende Personen sind zur Montage und zu Arbeiten an der Mechanik (Störbeseitigung und Reparatur) berechtigt:

- Fachkräfte mit einschlägiger Ausbildung, z.B. Industriemechaniker. Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen, sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Folgende Personen sind zur Durchführung der elektrischen Installation und Arbeiten an der Elektrik des Produktes (Störungsbeseitigung, Reparatur und Deinstallation) berechtigt:

- Fachkräfte mit einschlägiger Ausbildung, z.B. Industriemechaniker. Die Fachkräfte müssen Elektro-Schaltpläne lesen und verstehen, elektrische Maschinen in Betrieb nehmen, warten und instand halten, Schalt- und Steuerschränke verdrahten, die Funktionstauglichkeit von elektrischen Komponenten gewährleisten und mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen und elektronischen Systemen erkennen können.

Folgende Personen sind zur Bedienung des Produktes berechtigt:

- Bediener. Der Bediener muss die Anleitung gelesen und verstanden haben und sich über die Gefahren im Umgang mit dem Produkt bzw. der Toranlage im Klaren sein. Der Bediener muss im Umgang mit der Toranlage eingewiesen sein.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für die industrielle Anwendung an Toren für Geschäfts- und Industriegebäude vorgesehen. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo optische, ohmsche Schließkantensicherungen oder ohmsche Schlupftürkontakte verwendet werden. Das Produkt ist ausschließlich mit Novoferm tormatic Produkten kompatibel. Veränderungen am Produkt dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller vorgenommen werden.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere Verwendung als die im Kapitel Bestimmungsgemäßer Gebrauch beschriebene gilt als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung, dazu gehören z.B.:

- Der Einsatz an Schiebetoren oder Schranken.
- Die Anschlüsse anderer Sicherheitseinrichtungen als die im Kapitel „Technische Daten“ genannten.
- Für Sach- und Personenschäden, die durch vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und aus der Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung resultieren, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Technische Daten

Parameter	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frequenz	868 MHz	
Stromverbrauch im Betrieb	12mA	
max. Sendeleistung	< 25 mW	
Reichweite (im Freifeld)	50 m	
Betriebsdauer Batterie	ca. 1,5 Jahre	-
Reaktionszeiten (typisch)	45 ms	
Batterietyp	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2J 1)	-
Betriebstemperatur		
Abmessungen	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Schutzart	IP 54	IP 00
Hersteller	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Geeignet für folgende Schließkantensicherungen: 8k2; FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Geeignet für folgende Schlupftürkontakte: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installation

GEFAHR



Gefahr durch elektrische Spannung!

Tödlicher Stromschlag durch Berühren von spannungsführenden Teilen.

Trennen Sie vor dem Öffnen der Abdeckung der Torsteuerung bzw. des Torantriebs die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

WARNUNG

Brandgefahr durch Beschädigung der Batterie!

Eine beschädigte Batterie kann sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Beschädigte Batterie nicht verwenden.
- Batterie nicht aufladen.
- Batterie vor Feuchtigkeit schützen.
- Batterie niemals erhitzten.
- Batteriekontakte niemals kurzschließen.
- Batterie nicht zerlegen oder verändern.

Halten Sie die Anleitung der Torsteuerung bzw. des Torantriebs griffbereit.

1 Ziehen Sie den Netzstecker der Torsteuerung.

2 Montieren Sie den RSE Industrial-T auf dem Torblatt. Verwenden Sie bevorzugt die Seite auf der auch die Steuerung montiert ist. Verwenden Sie hierfür die vier beigefügten Schrauben **⑭**. Montieren Sie die Nebenanschlussdose (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend auf der anderen Seite des Torblattes.

3 Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen RSE Industrial-T und der Nebenanschlussdose an **⑦** und **⑥** oder an **⑥** und **④** an.

4 Optische Schließkantensicherung OSE (optional): Schließen Sie den Empfänger oder den Sender der optischen Schließkantensicherung direkt an den RSE Industrial - T an. Der andere Anschluss der optischen Schließkantensicherung wird an die Nebenanschlussdose angeschlossen. Verwenden Sie die Anschlüsse **④** oder **⑦** des RSE Industrial-T zum Anschluss der optischen Schließkantensicherung.

5 Auswahl Schlaffseilschalter mit/ohne Schleifenwiderstand: Werden Schlaffseilschalter mit 1,5 k Schleifenwiderstand verwendet, schalten Sie den Schalter **②** auf ON, andernfalls auf OFF. Wenn Sie Schlaffseilschalter ohne Schleifenwiderstand verwenden, verlegen Sie das Kabel am Torblatt, damit es gegen mechanische Schäden geschützt ist. Schließen Sie einen Schlaffseilschalter direkt an den RSE Industrial-T an. Schließen Sie den anderen Schlaffseilschalter an die Nebenanschlussdose an. Die Schlaffseilschalter werden an **③** oder **⑧** angeschlossen. Führen Sie hierfür die Schlaffseilschalter durch eine der Kabeldurchführungen **⑪**.

6 Elektrische Schließkantensicherung (optional): Schließen Sie die 8k2 Schließkantensicherung an **①** den RSE Industrial-T an.

7 Stecken Sie den RSE Industrial-R auf J14 der Steuerung auf und fixieren Sie ihn mit den beiden Schrauben **⑬**.

8 Der RSE Industrial-T wird durch eine 3,6 V Lithium Batterie versorgt. Die Lebensdauer der Batterie ist abhängig von Temperatur, Auswahl des Schließkantensystems (OSE/8k2) sowie der Häufigkeit der Torbenutzung. Vor dem Einsetzen der Batterie muss diese erst deaktiviert werden. Durch längere Lagerung baut sich eine interne Passivierungsschicht auf. Vor dem Gebrauch muss diese Schicht zuerst wieder abgebaut werden.

Klopfen Sie die Batterie **⑤** fünf mal leicht auf den Boden und legen Sie diese anschließend in den RSE Industrial-T. Beachten Sie die Polung der Batterie.

9 Stecken Sie den Netzstecker der Steuerung wieder ein.

10 Halten Sie den Taster **⑫** auf dem RSE Industrial-R gedrückt, bis ein Piepton ertönt.

11 Betätigen Sie kurz den Taster **⑨** des RSE Industrial-T. Zur Bestätigung ertönt erneut ein Pepton am RSE Industrial-R.

12 Betätigen Sie kurz den Taster **⑫** auf dem RSE Industrial-R zum Abschließen des Einlernvorganges.

13 Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Torsteuerung zum konfigurieren des RSE Industrial-R.

Zurücksetzen

Das RSE Industrial-Set A kann durch die Torsteuerung zurückgesetzt werden. Zum Zurücksetzen lesen Sie die Anleitung Ihrer Torsteuerung.

Fehlerdiagnose

Schauen Sie sich die LED's **⑩** des RSE Industrial-T für eine Fehlerdiagnose an.

LED Zustand		FEHLERBESCHREIBUNG
CH1	CH2	
Aus	Aus	- Ausgeschaltet/Stand-By (Taster kurz betätigen, um das Produkt für ca. 60 s zu aktivieren)
Ein	Aus	- Schließkantensicherung hat ausgelöst
Aus	Ein	- Schlaffseilschalter hat ausgelöst - Schlupftür ist geöffnet - Schlupftürsensor ist defekt - Kurzschluss des Sicherheitskreises - DIP-Schalter für Schleifenwiderstand ist falsch gesetzt

Die Antriebssteuerung zeigt im Fehlerfall einen detaillierten Fehlercode an (siehe Anleitung der Torsteuerung).

Ein zyklisches piepen am RSE Industrial-R signalisiert, dass die Batterie **⑤** im RSE Industrial-T leer ist.

Wartung

Ein Wechsel der Batterie sollte mit der jährlichen Torwartung durchgeführt werden.

Für den Batteriewechsel nehmen Sie die Abdeckung des RSE Industrial - T ab und ersetzen Sie die Batterie **⑤** durch eine Neue. Beachten Sie hierbei die korrekte Polung (siehe auch Abb. **8**). Überprüfen Sie, ob die neue Batterie den gleichen Temperaturbereich aufweist.

Reinigung/ Pflege

Reiben Sie das RSE Industrial- T bei Bedarf mit einem trockenen Lappen ab.

Demontage

Demontieren Sie das System in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die trennende Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sollen die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik- Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Für Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Konformitätserklärung nach Richtlinie 2014/53/EU

Das integrierte Funksystem entspricht der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

General information

These assembly and operating instructions describe the RSE Industrial - Set A. The instructions are intended for technicians that install and maintain the product. The illustrations in these assembly and operating instructions help you to better understand the descriptions and procedures. The illustrations only serve as examples and may deviate slightly from your product's actual appearance.

Explanation of symbols

DANGER

Danger

... indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Warning

... indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Warning of electrical voltage!



This symbol indicates dangers to the life and health of persons due to electrical voltage when handling the system.



Info!

Information marked with this symbol helps you to carry out your tasks quickly and safely.



Safety

Observe all the information specified regarding safety and intended use so as to avoid a risk of injury due to the door system.

Personal qualification

The following persons are qualified to perform assembly work and to work on the mechanical system (troubleshooting and repair):

- Skilled workers with relevant training, e.g. industrial mechanic. A skilled worker is a person who, due to his/her professional training, knowledge and experience as well as due to his/her knowledge of the relevant regulations, is able to judge the work assigned to him/her as well as to identify possible hazards.

The following persons are qualified to perform electrical installation work and to work on the product's electrical system (troubleshooting, repair and deinstallation):

- Skilled workers with relevant training, e.g. industrial mechanic. The skilled workers must be able to read and understand electric circuit diagrams, to put electrical systems into service and to maintain them, to wire control cabinets, to ensure the functionality of electrical components and to identify possible hazards from electrical and electronic systems.

The following persons are authorised to handle the product:

- Operating personnel. The operator must have read and understood the instructions and must be aware of the hazards associated with handling the product and the door system. The operator must have been instructed with regard to handling the door system.

Intended use

The product is intended for industrial use on doors for commercial and industrial buildings. It can be used wherever optical, ohmic closing edge safety devices or ohmic wicket door contacts are used. The product is compatible with Novoferm tormatic products only. Never make any modifications or changes to the product without the express written authorization of the manufacturer.

Foreseeable misuse

Any use other than described in chapter Intended use is regarded as reasonably foreseeable misuse. This includes but is not limited to:

- the use on sliding doors or barriers.
- the connection of safety devices other than those mentioned in the chapter "Technical data".
- Any damage or injury as a result of reasonably foreseeable misuse or of not following the assembly and operating instructions will render the manufacturer's liability null and void.

Technical data

Parameter	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frequency		868 MHz
Power consumption during operation	12 mA	
Max. transmitting power		< 25 mW
Range (in open area)		50 m
Operating time battery	approx. 1.5 years	-
Response times (typical)		45 ms
Battery type	ER26500 size C 3.6 V (Li-SOCl2)	-
Operating temperature		-20 °C 55 °C
Door dimensions	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Protection type	IP 54	IP 00
Manufacturer	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Suitable for the following closing edge safety devices: 8k2; FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Suitable for the following wicket door contacts: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installation

DANGER



Hazardous voltage!

Fatal electric shock when touching live parts.

Pull out the main plug from the mains socket before you open the cover of the door control or door drive.

WARNING

Fire hazard due to damage to the battery!

Damages to the battery can cause unpredictable events and lead to fire, explosion or risk of injuries. Observe the following instructions:

- Do not use a damaged battery.
- Do not charge the battery.
- Protect the battery from moisture.
- Never heat the battery.
- Never short-circuit battery contacts.
- Do not disassemble or modify the battery.



Have the instructions for the door control or door drive ready.

- 1** Pull out the mains plug of the door control.
- 2** Mount the RSE Industrial - T on the door leaf. Preferably use the side on which the control unit is mounted. Use the four supplied screws **14** for this purpose. Mount the auxiliary socket (not included in the scope of delivery) on the other side of the door leaf accordingly.
- 3** Connect the connection cable between RSE Industrial - T and the auxiliary socket to **⑦** and **⑥** or to **⑥** and **④**.
- 4** Optical closing edge safety device OSE (optional): Connect the receiver or transmitter of the optical closing edge safety device directly to the RSE Industrial - T. The other connector of the optical closing edge safety device is connected to the auxiliary socket. Use connections **④** or **⑦** of the RSE Industrial - T to connect the optical closing edge safety device.
- 5** Selection of slack rope switches with/without loop resistance: If slack rope switches with 1.5 k loop resistance are used, turn switch **②** ON, otherwise turn it OFF. If slack rope switches without loop resistance are used, lay the cable on the door leaf so that it is protected against mechanical damage. Connect one slack rope switch directly to the RSE Industrial - T. Connect the other slack rope switch to the auxiliary socket. The slack rope switches are connected to **③** or **⑧**. To do so, guide the slack rope switches through one of the cable feed-throughs **11**.
- 6** Electrical closing edge safety device (optional): Connect the 8k2 closing edge safety device to **①** of the RSE Industrial - T.
- 7** Plug the RSE Industrial - R onto J14 of the control unit and fix it with the two screws **13**.
- 8** The RSE Industrial - T is powered by a 3.6 V lithium battery. Battery life depends on temperature, choice of closing edge system (OSE/8k2) and frequency of door use. Before inserting the battery, it must first be de-passivated. Prolonged storage causes an internal passivation layer to build up. This layer must be removed before use.
- Tap the battery **⑤** lightly on the floor five times and then insert it in the RSE Industrial - T. Make sure the polarity is correct.
- 9** Plug the mains plug of the control unit back in.
- 10** Press and hold button **⑫** on the RSE Industrial - R until you hear a beep.
- 11** Briefly press button **⑨** of the RSE Industrial - T. The RSE Industrial - R emits another beep to confirm.
- 12** Briefly press button **⑫** on the RSE Industrial - R to complete teach-in.
- 13** Read the operating instructions for the door control to configure the RSE Industrial - R.

Reset

The RSE Industrial - Set A can be reset by the door control. To reset, read the instructions for your door control.

Troubleshooting

Look at the LEDs **⑩** of the RSE Industrial - T for troubleshooting.

LED status		Error description
CH1	CH2	
Off	Off	- Switched off/stand-by (press button briefly to activate the product for approx. 60 s)
On	Off	- Closing edge safety device has tripped
Off	On	- Slack rope switch has triggered - Wicket door is open - Wicket door sensor is defective - Short circuit in safety circuit - DIP switch for loop resistance is set incorrectly

In case of an error, the drive control displays a detailed error code (see the instructions for the door control).

A cyclical beep on the RSE Industrial - R signals that the battery **⑤** in the RSE Industrial - T is empty.

Maintenance

The battery should be changed as part of the annual door maintenance.

To change the battery, remove the cover of the RSE Industrial - T and replace the battery **⑤** with a new one. Make sure the polarity is correct (see also Fig. **8**). Check that the new battery has the same temperature range.

Cleaning / care

If necessary, wipe the RSE Industrial - T with a dry cloth.

Disassembly

Disassemble the system in reverse order.

Disposal

Dispose of packaging material in an environmentally friendly way and in accordance with the applicable local disposal regulations.



The symbol with the crossed-out waste bin on waste electrical or electronic equipment stipulates that this equipment must not be disposed of with the household waste at the end of its life. The separate collection of waste electrical and electronic equipment aims to enable the re-use, recycling and other forms of recovery of waste equipment as well as to prevent negative effects for the environment and human health caused by the disposal of hazardous substances potentially contained in the equipment. You will find collection points for free return of waste electrical and electronic equipment in your vicinity. The addresses can be obtained from your municipality or local administration.

In Germany, the obligation of distributors applies to take back WEEE free of charge according to section 17 paragraph 1 and 2 of the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).



In the European Union, batteries and accumulators must not be treated as domestic waste, but must be disposed of professionally in accordance with directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators. Please dispose of batteries and accumulators according to the relevant legal requirements.

UK (The following applies for the United Kingdom)

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) [as amended] and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) [as amended], devices that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Declaration of Conformity according to Directive 2014/53/EU

The integrated radio system complies with directive 2014/53/EU. The full text of the declaration of conformity can be found at:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Declaration of Conformity UKCA

The integrated radio system complies with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity can be found at:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Informations générales

Cette notice de montage et d'utilisation décrit RSE Industrial - Set B. La notice s'adresse au personnel technique chargé des travaux de montage et d'entretien. Les illustrations contenues dans cette notice sont destinées à vous permettre de mieux comprendre le sujet et les étapes des interventions. Les représentations matérielles sont montrées dans les illustrations à titre d'exemple et peuvent différer légèrement de l'aspect réel de votre produit.

Explication des symboles

DANGER

Danger

... signale un risque de niveau élevé, entraînant la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT

Avertissement

... signale un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



Avertissement de tension électrique dangereuse !

Ce symbole signale que, dans le cadre de la manipulation du système, une tension électrique pourrait porter atteinte à la santé, voire à la vie des personnes.



Information

Les remarques dotées de ce symbole vous aident à exécuter les tâches rapidement et en toute sécurité.



Lisez attentivement la notice de montage et respectez les consignes de sécurité qui figurent dans le chapitre Sécurité.

Sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessures par le système de porte, veuillez respecter toutes les informations données ici concernant la sécurité et l'utilisation conforme.

Qualification du personnel

Les personnes suivantes sont habilitées à réaliser les travaux de montage et les travaux sur le système mécanique (dépannage et réparations) :

- Personnel qualifié doté d'une formation adéquate, par exemple mécanicien industriel. Est considéré comme qualifié le personnel capable, du fait de sa formation spécialisée, de ses connaissances et de son expérience, ainsi que de la connaissance des dispositions correspondantes, de juger les travaux qui lui sont confiés et d'en détecter les dangers potentiels.

Les personnes suivantes sont habilitées à réaliser les travaux d'installation et les travaux sur le système électrique du produit (dépannage, réparation et désinstallation) :

- Personnel qualifié doté d'une formation adéquate, par exemple mécanicien industriel. Les personnes qualifiées doivent lire et comprendre les schémas électriques, mettre les machines électriques en marche, entretenir et réparer les machines, raccorder les armoires électriques et de commande, garantir la capacité fonctionnelle des composants électriques et reconnaître les risques éventuels lors de la manipulation de systèmes électriques et électroniques.

Les personnes suivantes sont autorisées à utiliser le produit :

- Opérateurs. L'opérateur doit avoir lu et compris la notice, et avoir conscience des risques liés à la manipulation du produit et du système de porte. L'opérateur doit avoir été formé pour la manipulation du système de porte.

Utilisation conforme

Le produit est prévu pour l'application industrielle sur des portes des bâtiments commerciaux et industriels. Il peut être utilisé partout, où il s'agit d'utiliser des tranches de sécurité optiques ou résistives ou des contacts de portillon résistifs. Le produit est compatible exclusivement avec les produits de la société Novoferm tormatic. Toute modification du produit est interdite sans autorisation écrite préalable du fabricant.

Mauvais usage prévisible

Toute autre utilisation que celle décrite au chapitre « Utilisation conforme » est considérée comme mauvais usage raisonnablement prévisible, comme par exemple :

- L'utilisation avec des portes coulissantes ou des barrières.
- Le raccordement d'autres dispositifs de sécurité que ceux stipulés dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels et corporels résultant du mauvais usage raisonnablement prévisible ou du non-respect des consignes de la notice de montage et d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Paramètre	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Fréquence		868 MHz
Consommation électrique en fonctionnement	12 mA	
Puissance de transmission max.	< 25 mW	
Portée (en champ libre)	50 m	
Durée de vie pile	env. 1,5 ans	-
Temps de réaction (typique)	45 ms	
Type de pile	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Température de service		
Dimensions	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Degré de protection	IP 54	IP 00
Fabricant	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Adapté aux tranches de sécurité suivantes : 8k2;

FRABA OSE-S 7502 ; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Adapté aux contacts de portillon suivants : NC ; FRABA ENS-S 68xx

Installation

DANGER



Risque dû à la tension électrique !

Risque d'électrocution mortelle en cas de contact avec des pièces sous tension.

Avant toute ouverture du couvercle de la commande de porte respectivement de l'entraînement de porte, coupez l'alimentation en débranchant la prise secteur.

AVERTISSEMENT

Risque de feu dû à l'endommagement de la pile !

Une pile endommagée peut se comporter de manière imprévisible et provoquer des incendies, des explosions ou des risques de blessure. Veuillez tenir compte des indications suivantes :

- Ne pas utiliser une pile endommagée.
- Ne pas recharger la pile.
- Protéger la pile contre l'humidité.
- Ne jamais chauffer la pile.
- Ne jamais court-circuiter les contacts de pile.
- Ne pas désassembler ou modifier la pile.

 Veuillez tenir à portée de main la notice de la commande ou de l'entraînement de porte.

- 1** Débranchez le cordon secteur de la commande de porte.
- 2** Montez le RSE Industrial - T sur le tablier. Servez-vous de préférence du même côté que celui où est montée la commande. Veuillez-vous servir des quatre vis comprises dans l'emballage **14**. Montez le boîtier de raccordement secondaire (non fourni conformément sur le côté opposé du tablier).
- 3** Connectez le cordon de connexion entre le RSE Industrial - T et le boîtier de raccordement secondaire **7** et **6** ou à **6** et **4**.
- 4** Tranche de sécurité optique OSE (optionnelle) : Connectez le récepteur ou l'émetteur de la tranche de sécurité optique directement au RSE Industrial - T. L'autre connexion de la tranche de sécurité optique se connecte au boîtier de raccordement secondaire. Veuillez utiliser les raccords **4** ou **7** du RSE Industrial - T pour la connexion de la tranche de sécurité optique.
- 5** Sélection de contact câble lâche avec/sans résistance de boucle : En cas d'utilisation de contact câble lâche avec une résistance de boucle de 1,5 k, mettez l'interrupteur **2** en position ON, sinon en position OFF. En cas d'utilisation de contact câble lâche sans résistance de boucle, posez le câble sur le tablier de la sorte à le protéger contre tout endommagement mécanique. Connectez un contact câble lâche directement au RSE Industrial - T. Connectez l'autre contact câble lâche au boîtier de raccordement secondaire. Les contacts câble lâche se raccordent à **3** ou **8**. A cet effet, faites passer le contact câble lâche par une des passages de câbles **11**.
- 6** Tranche de sécurité électrique (optionnelle) : Connectez la tranche de sécurité 8k2 à **1** du RSE Industrial - T.
- 7** Connectez le RSE Industrial - R à J14 de la commande et fixez-le à l'aide des deux vis **13**.
- 8** Le RSE Industrial - T est alimenté par une pile Lithium de 3,6 V. La durée de vie de la pile est fonction de la température, la sélection du système de tranche de sécurité (OSE/8k2), ainsi que de la fréquence d'utilisation de porte. Avant la mise en place de la pile, il faut la dépassiver. En effet, un stockage prolongé de la pile peut provoquer la formation d'une couche de passivation interne. Avant l'utilisation, il faut d'abord éliminer la couche en question.

Frappez la pile **5** doucement sur le sol à cinq reprises et insérez-la ensuite dans le RSE Industrial - T. Veuillez tenir compte de la polarité de la pile.

- 9** Rebranchez la prise secteur de la commande.
- 10** Maintenez actionnée la touche **12** du RSE Industrial - R jusqu'à retentissement d'un signal acoustique.
- 11** Actionnez brièvement la touche **9** du RSE Industrial - T. Un autre signal acoustique retentit au niveau du RSE Industrial - R.
- 12** Actionnez brièvement la touche **12** du RSE Industrial - R pour finaliser la procédure d'apprentissage.
- 13** Veuillez lire la notice d'utilisation de la commande de porte pour configurer le RSE Industrial - R.

Remise à zéro

Le RSE Industrial - Set A peut être remis à zéro à l'aide de la commande de porte. Pour la remise à zéro, veuillez lire la notice de votre commande de porte.

Diagnostic des défauts

Regardez les LED's **10** du RSE Industrial - T pour réaliser un diagnostic d'erreur.

État LED		Description d'erreur
CH1	CH2	
Eteinte	Eteinte	- Coupé/Veille (actionner brièvement la touche pour activer le produit pour env. 60 s)
Marche	Eteinte	- La tranche de sécurité a déclenché
Eteinte	Marche	- Le contact câble lâche a déclenché - Portillon est ouvert - Contact de portillon est défaillant - Court-circuit du circuit de sécurité - Interrupteur DIP pour résistance de boucle est mal placé

En cas d'erreur, la commande d' entraînement indique un code erreur détaillé (voir notice de la commande de porte).

Un signal sonore cyclique du RSE Industrial - R signale que la pile **5** du RSE Industrial - T est épuisée.

Maintenance

Un remplacement de pile est à réaliser au moment de l'entretien annuel de la porte.

Pour remplacer la pile, retirez le couvercle du RSE Industrial - T et remplacez la pile **5** par une pile neuve. Veuillez tenir compte de la polarité de la pile (voir aussi fig. **8**). Vérifiez si la nouvelle pile présente la même plage de température.

Nettoyage / entretien

Au besoin, frottez le RSE Industrial - T avec un chiffon sec.

Démontage

Démontez le système dans l'ordre inverse.

Élimination


Éliminez toujours les emballages dans le respect de l'environnement et des consignes d'élimination locales.

 Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un appareil électrique ou électronique, signifie que celui-ci ne doit pas, en fin de vie, être éliminé avec les ordures ménagères. La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir. Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses.

En Allemagne, les distributeurs sont tenus de reprendre les appareils usagés conformément à l'article 17, alinéas 1 et 2, de la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques.

 Les piles usagées et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais être éliminées conformément à la directive européenne 2006/66/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN du 06 septembre 2006 relative aux piles, aux piles rechargeables, aux accumulateurs et aux batteries. Veuillez éliminer les piles et les batteries conformément aux dispositions légales en vigueur.

Valable uniquement en France



Déclaration de conformité selon directive 2014/53/UE

Le système radio intégré répond à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante :

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Información general

En este manual de instrucciones y servicio se describe el RSE Industrial - Set A. El manual está dirigido al personal técnico encargado de los trabajos de montaje y mantenimiento. Las ilustraciones de este manual de instrucciones y de montaje tienen por objeto ayudarle a comprender mejor los comportamientos y los procedimientos a seguir. Las ilustraciones de las figuras son ejemplos y pueden diferir ligeramente de la apariencia real de su producto.

Aclaración de símbolos

PELIGRO

Peligro

... indica un peligro que, de no evitarse, ocasiona la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Advertencia

... indica un peligro que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



¡Advertencia de tensión eléctrica!

Este símbolo indica que al manejar el sistema existen riesgos para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de tensión eléctrica.



¡Info!

Las indicaciones con este símbolo le ayudan a realizar su actividad de forma más rápida y segura.



Lea atentamente el manual de montaje y respete las indicaciones de seguridad del capítulo Seguridad.

Seguridad

Respete todas las indicaciones de seguridad y sobre el uso previsto aquí descritas para evitar peligros de lesiones al manejar el sistema de puerta.

Cualificación del personal

Para llevar a cabo el montaje y los trabajos mecánicos (eliminación de fallos y reparaciones) están autorizadas las siguientes personas:

- Especialistas con la formación adecuada, p.ej. de mecánico industrial. Se entiende por especialista aquella persona que, por su formación profesional, sus conocimientos y experiencia, así como por su conocimiento de las normas vigentes, pueden evaluar los trabajos que le sean encargados y detectar posibles peligros.

Para realizar la instalación eléctrica y los trabajos en el sistema eléctrico (eliminación de fallos, reparaciones y desinstalación) están autorizadas las siguientes personas:

- Especialistas con la formación adecuada, p.ej. de mecánico industrial. Los especialistas deben ser capaces de leer y comprender esquemas de conexión eléctricos, de poner en marcha, dar mantenimiento y reparar máquinas eléctricas, de cablear armarios de distribución y control, de garantizar el funcionamiento de los componentes eléctricos y de detectar posibles peligros en el manejo de sistemas eléctricos y electrónicos.

Para el uso del producto están autorizadas las siguientes personas:

- Operario. El operario debe haber leído y comprendido el manual y conocer con claridad los peligros derivados del uso del producto o del sistema de puerta. El operario debe haber sido instruido sobre el manejo del sistema de puerta.

Uso previsto

El producto está destinado a aplicaciones industriales en puertas de edificios comerciales e industriales. Se puede utilizar allí donde se empleen dispositivos de seguridad ópticos, óhmicos para cantos de cierre o contactos óhmicos para puertas de paso. El producto es compatible exclusivamente con productos de Novoferm tormatic. Solo se podrán realizar modificaciones en el producto con la aprobación por escrito del fabricante.

Uso incorrecto previsible

Cualquier uso diferente al descrito en el capítulo «Uso previsto» se considera un uso incorrecto razonablemente previsible, p. ej.:

- El uso en puertas de corredera o barreras.
- La conexión de otros dispositivos de seguridad distintos de los mencionados en el capítulo "Datos técnicos".
- El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños materiales o lesiones personales que resulten de un uso incorrecto razonablemente previsible o del incumplimiento de lo indicado en este manual de instrucciones y de montaje.

Información técnica

Parámetro	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frecuencia	868 MHz	
Consumo de potencia durante el funcionamiento	12 mA	
Potencia de transmisión máx.	< 25 mW	
Alcance (en campo libre)	50 m	
Vida útil Pila	aprox. 1,5 años	-
Tiempos de respuesta (típicos)	45 ms	
Tipo de pila	ER26500 Tamaño C 3,6 V (Li-SOCl2J 1)	-
Temperatura de funcionamiento		
Dimensiones	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Tipo de protección	IP 54	IP 00
Fabricante	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Alemania	

Adecuado para los siguientes dispositivos de seguridad de canto de cierre: 8k2;
FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Adecuado para los siguientes contactos de puerta de paso: NC; FRABA ENS-S 68xx

Instalación

PELIGRO



¡Peligro debido a tensión eléctrica!

Descarga eléctrica mortal debido al contacto con piezas bajo tensión.

Antes de abrir la cubierta, desconecte el control de la puerta y del accionamiento de la puerta de la fuente de electricidad tirando del enchufe.

ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio debido a daños en la pila!

Una pila dañada puede tener un comportamiento imprevisible y provocar un incendio, una explosión o riesgo de lesiones. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- No utilice una pila dañada.
- No cargue la pila.
- Proteja la pila de la humedad.
- No caliente nunca la pila.
- No cortocircuite nunca los contactos de la pila.
- No desmonte ni modifique la pila.



Tenga a mano las instrucciones del control de la puerta o del accionamiento de la puerta.

- 1** Desconecte el enchufe de red del control de la puerta.
- 2** Monte el RSE Industrial-T en la hoja de la puerta. Utilice preferentemente el lado en el que también está montado el control. Utilice para ello los cuatro tornillos adjuntos **14**. Monte la caja de conexiones auxiliar [no incluida en el volumen de suministro], según corresponda, en el otro lado de la hoja de la puerta.
- 3** Conecte el cable de conexión entre RSE Industrial-T y la caja de conexiones auxiliar a **7** y **6** o a **6** y **4**.
- 4** Seguro óptico del canto de cierre OSE (opcional): Conecte el receptor o el transmisor del seguro óptico del canto de cierre directamente al RSE Industrial - T. La otra conexión del seguro óptico del canto de cierre se conecta a la caja de conexiones auxiliar. Utilice las conexiones **4** o **7** del RSE Industrial-T para conectar el seguro óptico del canto de cierre.
- 5** Selección del interruptor de cable flojo con/sin resistencia de bucle: Si se utilizan interruptores de cable flojo con resistencia de bucle de 1,5 k, ponga el interruptor **2** en ON, en caso contrario en OFF. Si utiliza interruptores de cable flojo sin resistencia de bucle, coloque el cable en la hoja de la puerta de forma que quede protegido contra daños mecánicos. Conecte un interruptor de cable flojo directamente al RSE Industrial-T. Conecte el otro interruptor de cable flojo a la caja de conexiones auxiliar. Los interruptores de cable flojo se conectan a **3** o a **8**. Para ello, conduzca los interruptores de cable flojo a través de uno de los pasacables **11**.
- 6** Seguro eléctrico del canto de cierre (opcional): Conecte el seguro de canto de cierre 8k2 **1** al RSE Industrial-T.
- 7** Enchufe el RSE Industrial-R en J14 del control y fíjelo con los dos tornillos **13**.
- 8** El RSE Industrial-T se alimenta con una pila de litio de 3,6 V. La vida útil de la pila depende de la temperatura, de la selección del sistema de canto de cierre (OSE/8k2) y de la frecuencia de uso de la puerta. Antes de insertar la pila, primero hay que despasivarla. Durante un almacenamiento prolongado se forma una capa de pasivación interna. Antes de utilizar la pila, debe eliminarse esta capa.
- Golpee ligeramente la pila **5** contra el suelo cinco veces y, a continuación, colóquela en el RSE Industrial-T.
- 9** Vuelva a enchufar la clavija de red al control.
- 10** Mantenga pulsado el botón **12** del RSE Industrial-R hasta que oiga un pitido.
- 11** Pulse brevemente el botón **9** del RSE Industrial-T. Como confirmación vuelve a sonar un pitido en el RSE Industrial-R.
- 12** Pulse brevemente el botón **12** del RSE Industrial-R para finalizar el proceso de programación.
- 13** Lea el manual de instrucciones del control de la puerta para configurar el RSE Industrial-R.

Reiniciar

El RSE Industrial-Set A puede reiniciarse por medio del control de la puerta. Para reiniciarlo, lea las instrucciones del control de la puerta.

Diagnóstico de errores

Observe los ledes **10** del RSE Industrial-T para el diagnóstico de errores.

Led Estado		Descripción del error
CH1	CH2	
Apaga-doo	Apaga-doo	- Apagado/Stand-by [pulse brevemente el botón para activar el producto durante aprox. 60 s]
Encen-dido	Apaga-doo	- Se ha disparado el seguro del canto de cierre
Apaga-doo	Encen-dido	- Se ha activado el interruptor de cable flojo - La puerta de paso está abierta - El sensor de la puerta de paso está defectuoso - Cortocircuito del circuito de seguridad - Interruptor DIP para la resistencia de bucle mal ajustado

En caso de error, el control de accionamiento muestra un código de error detallado (véanse las instrucciones del control de puerta).

Un pitido cíclico en el RSE Industrial-R indica que la pila **5** del RSE Industrial-T está agotada.

Mantenimiento

El cambio de la pila debe realizarse en el mantenimiento anual de la puerta.

Para cambiar la pila, retire la tapa del RSE Industrial - T y sustituya la pila **5** por una nueva. Tenga en cuenta la polaridad correcta (véase también fig. **8**). Compruebe si la nueva pila está prevista para la misma gama de temperaturas.

Limpieza / protección

Si es necesario, limpie el RSE Industrial- T con un paño seco.

Desmontaje

Desmonte el sistema en orden inverso.

Eliminación

Elimine siempre los materiales de embalaje respetando el medio ambiente y de acuerdo con las normativas locales de eliminación aplicables.



El símbolo del cubo de basura tachado en un aparato eléctrico o electrónico de desecho significa que, una vez terminada su vida útil, no debe echarse en la basura doméstica. La recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene por objeto evitar la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de los RAEE y evitar el impacto negativo para el medio ambiente y la salud humana de la eliminación de cualquier sustancia peligrosa contenida en los aparatos. En su entorno hay puntos de recolección de residuos de equipos eléctricos y electrónicos disponibles para una devolución gratuita. Las direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento de su ciudad o municipio.

En el caso de Alemania, la obligación de los distribuidores de reciclar los RAEE de forma gratuita se aplica según el artículo 17, apartados 1 y 2, de la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG por sus siglas en alemán).



Las pilas y los acumuladores no deben desecharse en la basura doméstica, sino que, en la Unión Europea, deben eliminarse debidamente de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y los acumuladores. Elimine las pilas y las baterías recargables de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Declaración de conformidad según la Directiva 2014/53/UE

El sistema inalámbrico integrado cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto íntegro de la Declaración de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Algemene informatie

Deze montage- en gebruikshandleiding beschrijft de RSE Industrial - set A. De handleiding richt zich tot technisch personeel dat opdracht krijgt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden. De afbeeldingen in deze montage- en gebruikshandleiding dienen voor een beter begrip van de stand van zaken en de werkstappen. De getoonde afbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen in geringe mate afwijken van het werkelijke uiterlijk van uw product.

Uitleg van symbolen

GEVAAR

Gevaar

... wijst op een gevaar, dat als het niet wordt vermeden, de dood of zwaar letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING

Waarschuwing

... wijst op een gevaar dat, als het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



Waarschuwing voor elektrische spanning!

Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen bij de omgang met het systeem door elektrische spanning.



Info!

Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw taken.



De montagehandleiding zorgvuldig doorlezen en de veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk veiligheid opvolgen.

Veiligheid

Alle hier opgegeven aanwijzingen voor de veiligheid en het bedoeld gebruik opvolgen, om letselgevaar door de deurinstallatie te voorkomen.

Kwalificaties van personen

De volgende personen zijn geautoriseerd voor montage en voor werkzaamheden aan de mechanische installatie (verhelpen van storingen en reparatie):

- Vakkrachten met een van toepassing zijnde opleiding, bijv. industrieel monteur. Als vakkracht geldt degene, die door een vakopleiding, kennis en ervaring, evenals kennis van de geldende bepalingen, de opgedragen werkzaamheden kan beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen.

De volgende personen zijn geautoriseerd voor het uitvoeren van de elektrische installatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan de elektrotechniek van het product (verhelpen van storingen, reparaties en demontage):

- Vakkrachten met een van toepassing zijnde opleiding, bijv. industrieel monteur. De vakkrachten moeten elektrische schema's kunnen lezen en begrijpen, elektrische machines in gebruik nemen, onderhouden en repareren, schakel- en besturingskasten bedraden, de correcte werking van elektrische componenten waarborgen en mogelijke gevaren in de omgang met elektrische en elektronische systemen kunnen herkennen.

De volgende personen zijn geautoriseerd voor de bediening van het product:

- Bedieners. De bediener moet de handleiding hebben gelezen en begrepen en op de hoogte zijn van de gevaren bij de omgang met het product, resp. de deurinstallatie. De bediener moet zijn geïnstrueerd in de omgang met de deurinstallatie.

Bedoeld gebruik


Het product is bedoeld voor industriële toepassing bij deuren voor commerciële en industriële gebouwen. Het kan overal worden gebruikt waar optische, ohmse sluitkantbeveiligingen of ohmse loopdeurcontacten worden gebruikt. Het product is alleen compatibel met Novoferm tormatic producten. Wijzigingen aan het product mogen alleen na schriftelijke toestemming van de fabrikant worden uitgevoerd.

Voorspelbaar verkeerd gebruik

Elk ander gebruik dan is beschreven in het hoofdstuk bedoeld gebruik, geldt als logisch voorspelbaar verkeerd gebruik, hiertoe behoren bijv.:

- Het gebruik in combinatie met schuifdeuren of kasten.
- Het aansluiten van andere veiligheidsinrichtingen dan de in hoofdstuk "Technische gegevens" genoemde.
- Voor persoonlijk letsel en materiële schade door voorspelbaar verkeerd gebruik en het niet opvolgen van deze montage- en gebruikshandleiding, accepteert de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid.

Technische gegevens

Parameter	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frequentie		868 MHz
Stroomverbruik tijdens bedrijf	12 mA	
Max. zendvermogen		< 25 mW
Reikwijdte (in het vrije veld)		50 m
Gebruiksduur batterij	Ca. 1,5 jaar	-
Reactietijden (typisch)		45 ms
Batterijtype	ER26500 maat C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Bedrijfstemperatuur		
Afmetingen	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Beschermingsgraad	IP 54	IP 00
Fabrikant	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Geschikt voor de volgende sluitkantbeveiligingen: 8k2; FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, met LOW-POWER-SIGNAL

Geschikt voor de volgende loopdeurcontacten: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installeren

GEVAAR



Gevaar door elektrische spanning!

Dodelijke elektrische schok door aanraken van spanningvoerende onderdelen.

Vóór het openen van de afdekking van de deurbesturing, resp. de deuraandrijving de stroomvoorziening scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken.

WAARSCHUWING



Brandgevaar door beschadiging van de batterij!

Een beschadigde batterij kan zich onvoorspelbaar gedragen en leiden tot brand-, explosie- of letselgevaar. De volgende aanwijzingen opvolgen:

- Gebruik een beschadigde batterij niet.
- Batterij niet opladen.
- Batterij beschermen tegen vochtigheid.
- Batterij nooit verhitten.
- Batterijcontacten nooit kortsluiten.
- Batterij niet demonteren of veranderen.



De handleiding van de deurbesturing, resp. de deuraandrijving onder handbereik houden.

1 De netstekker van de deurbesturing uit het stopcontact trekken.

2 Monteer de RSE Industrial - T op het deurblad. Gebruik bij voorkeur de zijde waar ook de besturing is gemonteerd. Gebruik hiervoor de vier meegeleverde schroeven **14**. Monteer de hulpaansluitdoos (niet meegeleverd) aan de andere zijde van het deurblad.

3 De verbindingskabel tussen RSE Industrial - T en de hulpaansluitdoos aansluiten op **7** en **6** of op **6** en **4**.

4 Optische sluitkantbeveiliging OSE (optioneel): De ontvanger of de zender van de optische sluitkantbeveiliging direct op de RSE Industrial - T aansluiten. De andere aansluiting van de optische sluitkantbeveiliging wordt aangesloten op de hulpaansluitdoos. Gebruik de aansluitingen **4** of **7** van de RSE Industrial - T voor het aansluiten van de optische sluitkantbeveiliging.

5 Keuze slapkabelschakelaar met/zonder lusweerstand: Worden slapkabelschakelaars met 1,5 k lusweerstand gebruikt, schakel dan de schakelaar **2** naar ON, anders naar OFF. Gebruikt u slapkabelschakelaars zonder lusweerstand, leg dan de kabel over het deurblad, zodat deze tegen mechanisch beschadigingen is beschermd. Een slapkabelschakelaar direct op de RSE Industrial - T aansluiten. De andere slapkabelschakelaars aansluiten op de hulpaansluitdoos. De slapkabelschakelaars worden aangesloten op **3** of **8**. Hiervoor de slapkabelschakelaar door een van de kabeldoorvoeren leiden **11**.

6 Elektrische sluitkantbeveiliging (optioneel): De 8k2 sluitkantbeveiliging aansluiten op **1** van de RSE Industrial - T.

7 De RSE Industrial - R op J14 van de besturing steken en fixeren met de beide schroeven **13**.

8 De RSE Industrial - T wordt gevoed door een 3,6 V lithium-batterij. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de temperatuur, de keuze van het sluitkantsysteem (OSE/8k2), evenals de frequentie van het deurgebruik. Vóór het plaatsen van de batterij moet deze eerst worden gedepassiveerd. Door langdurige opslag wordt een inwendige passiveringslaag opgebouwd. Vóór gebruik moet deze passiveringslaag eerst weer worden afgebouwd.

Tik met de batterij **5** vijf keer licht op de vloer en leg deze daarna in de RSE Industrial - T. Hierbij letten op de juiste ligging van de polen van de batterij.

9 De netstekker van de besturing weer insteken.

10 De knop **12** op de RSE Industrial - R ingedrukt houden tot een pieptoon klinkt.

11 Druk kort op de knop **9** van de RSE Industrial - T. Ter bevestiging klinkt een piepton bij de RSE Industrial - R.

12 Druk kort op de knop **12** op de RSE Industrial - R voor het afsluiten van de inleerprocedure.

13 De bedieningshandleiding van de deurbesturing lezen voor het configureren van de RSE Industrial - R.

Resetten

De RSE Industrial - set A kan via de deurbesturing worden gereset. Voor het resetten graag de handleiding van uw deurbesturing lezen.

Foutdiagnose

Bekijk de LED's **10** van de RSE Industrial - T voor een foutdiagnose.

LED-toestand		Foutbeschrijving
CH1	CH2	
Uit	Uit	- Uitgeschakeld/stand-by (kort op knop drukken, voor het 60 s activeren van het product)
Aan	Uit	- Sluitkantbeveiliging is geactiveerd
Uit	Aan	- Slapkabelschakelaar is geactiveerd - Loopdeur is geopend - Loopdeursensor is defect - Kortsleuteling in veiligheidscircuit - DIP-schakelaar voor lusweerstand verkeerd ingesteld

De besturing van de aandrijving geeft bij een fout een gedetailleerde foutcode (zie handleiding van de deurbesturing).

Een cyclisch piepen bij de RSE Industrial - R signaleert dat de batterij **5** in de RSE Industrial - T leeg is.

Onderhoud

Het vervangen van de batterij moet worden uitgevoerd tijdens het jaarlijks deuronderhoud.

Voor het vervangen van de batterij de afdekking van de RSE Industrial - T verwijderen en de batterij **5** vervangen door een nieuwe. Hierbij letten op de juiste ligging van de polen (zie ook afb. **8**). Controleer of de nieuwe batterij hetzelfde temperatuurbereik heeft.

Reiniging / verzorging

De RSE Industrial - T indien nodig met een droge doek afvegen.

Demontage

Demonteer het systeem in omgekeerde volgorde.

Recycling

Verpakkingsmateriaal altijd milieuvriendelijk en volgens de geldende lokale recyclingvoorschriften recycelen.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op een gebruikt elektronisch of elektrisch apparaat geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Door het gescheiden inzamelen van elektronische of elektrische apparaten worden recycelen, materiaalhergebruik en andere vormen van hergebruik van gebruikte apparaten mogelijk gemaakt. Ook worden negatieve gevolgen bij de afvoer van de in de apparaten opgenomen gevarenlijke stoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Voor het gratis inleveren zijn in uw omgeving inzamelpunten voor gebruikte elektrische of elektronische apparaten beschikbaar. De adressen zijn verkrijgbaar via uw gemeente of provincie.

Voor Duitsland geldt de verplichting van de verkoper voor het kosteloos retourneren van afgedankte apparaten volgens § 17 paragraaf 1 en 2 van de wet op elektrische en elektronische apparaten - ElektroG.



Batterijen horen niet in het huisvuil, maar moeten binnen de Europese Unie – volgens Richtlijn 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's – vakkundig worden gerecycled. Batterijen en accu's graag volgens de geldende wettelijke bepalingen recyclen.

Conformiteitsverklaring volgens Richtlijn 2014/53/EU

Het geïntegreerde radiosysteem voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi opisuje urządzenie RSE Industrial - Set A. Instrukcja jest przeznaczona dla pracowników technicznych, skierowanych do przeprowadzenia prac montażowych i konserwacyjnych. Ilustracje zawarte w poniższej instrukcji montażu i eksploatacji stają się lepszym zrozumieniu tematyki i czynności obsługiowych. Zawartość ilustracji jest przykładową i może nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu zakupionego produktu.

Wyjaśnienia dotyczące symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo

... oznacza zagrożenie prowadzące do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie

... oznacza zagrożenie mogące prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym!

Symbol ten oznacza, że styczność z systemem może powodować zagrożenie życia i zdrowia osób ze względu na obecność napięcia elektrycznego.



Informacja!

Uwagi oznaczone tym symbolem umożliwiają szybkie i bezpieczne wykonywanie pracy.



Dokładnie przeczytaj treść instrukcji montażowej i uwzględnij wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w rozdziale „Bezpieczeństwo”.

Bezpieczeństwo

W celu uniknięcia obrażeń ciała spowodowanych działaniem bramy, uwzględnij podane tam wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego zastosowania.

Kwalifikacje personelu

Montaż i czynności dotyczące systemów mechanicznych (usuwanie usterek i naprawy) mogą być wykonywane przez następujące osoby:

- Specjaliści o odpowiednim wykształceniu, np. mechanicy przemysłowi. Specjalista to pracownik posiadający umiejętność oceny przekazywanych prac i możliwych zagrożeń. Umiejętności te wynikają z posiadanego wykształcenia tych osób, ich wiedzy i doświadczenia oraz znajomości odpowiednich zasad.

Czynności dotyczące systemów elektrycznych produktu (usuwanie usterek, naprawy i demontaże) mogą być przeprowadzane przez następujące osoby:

- Specjaliści o odpowiednim wykształceniu, np. mechanicy przemysłowi. Wykwalifikowany pracownik musi posiadać umiejętność czytania i rozumienia schematów elektrycznych, uruchamiania, konserwacji i utrzymania sprawności technicznej urządzeń elektrycznych, wykonywania okablowania szaf elektrycznych i sterowniczych. Musi także potrafić zagwarantować sprawność komponentów elektrycznych i rozpoznawać możliwe zagrożenia stwarzane przez systemy elektryczne i elektroniczne.

Do obsługi produktu upoważnione są następujące osoby:

- Operator. Operator ma obowiązek przeczytania i zrozumienia instrukcji oraz musi mieć świadomość zagrożeń związanych z obsługą produktu lub sterowanego systemu bramy. Operator musi być przeszkolony w zakresie obsługi systemu bramy.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem


Produkt jest przeznaczony do bram zainstalowanych w bramach budynków przemysłowych i usługowych. Może on być zastosowany do wszystkich optycznych i opornościowych systemów zabezpieczenia krawędzi zamykania lub opornościowych styków drzwi śluzy. Produkt jest kompatybilny wyłącznie z produktami Novoferm tormatic. Zmiany dotyczące produktu mogą być przeprowadzone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia producenta.

Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia

Inne niż opisane w rozdziale „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” urządzenia jest klasyfikowane jako przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia. Dotyczy to np.:

- Zastosowania do bram przesuwnych lub szaf.
- Podłączenie innych elementów bezpieczeństwa, niż opisane w rozdziale „Dane techniczne”.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz obrażenia ciała osób, wynikające z przewidywalnego, nieprawidłowego zastosowania urządzenia oraz z niezastosowania się do treści niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji.

Dane techniczne

Parametr	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Częstotliwość	868 MHz	
Pobór prądu w trakcie pracy	12 mA	
Maks. moc nadawania	< 25 mW	
Zasięg (na wolnej przestrzeni)	50 m	
Czas pracy baterii	ok. 1,5 roku	-
Czas reakcji (typowy)	45 ms	
Typ baterii	ER26500 rozmiar C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Temperatura pracy		
Wymiary	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Stopień ochrony	IP 54	IP 00
Producent	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Niemcy	

Przystosowany do następujących zabezpieczeń krawędzi zamykania:

8k2;
FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Przystosowany do następujących styków drzwi śluzy: NC; FRABA ENS-S 68xx

instalacji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym!

 Porażenia prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym w przypadku dotknięcia elementów przewodzących prąd elektryczny.

Przed otwarciem pokrywy sterowania lub napędu bramy odłącz zasilanie elektryczne poprzez wyciągnięcie wtyczki zasilania.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku uszkodzenia baterii!

 Uszkodzenie baterii może mieć różne, nieprzewidywalne skutki i spowodować pożar, wybuch lub niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Uwzględnij następujące wskazówki:

- Nie eksploatuj uszkodzonej baterii.
- Nie ładuj baterii.
- Chron baterię przed wilgocią.
- Nigdy nie podgrzewaj baterii.
- Nigdy nie zwieraj styków baterii.
- Nigdy nie demontuj ani nie modyfikuj baterii.

 Zapewnij ciągłą dostępność instrukcji obsługi sterowania lub napędu bramy.

1 Wyciągnij wtyczkę sterowania bramy.

2 Zamontuj moduł RSE Industrial - T do skrzydła bramy. Zalecamy montaż po stronie sterowania. Do montażu zastosuj dotaczone do zestawu śrubę **14**. Zamontuj gniazdo przyłącza dodatkowego (nie należy do zakresu dostawy) po drugiej stronie skrzydła bramy.

3 Podłącz kabel pomiędzy modułem RSE Industrial - T a gniazdem dodatkowym **7** i **6** lub do **6** i **4**.

4 Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykania OSE (opcja): Podłącz odbiornik lub nadajnik optycznego zabezpieczenia krawędzi zamykania bezpośrednio do modułu RSE Industrial - T. Drugie złącze optycznego zabezpieczenia krawędzi zamykania podłącz do gniazda dodatkowego. Do podłączenia optycznego zabezpieczenia krawędzi zamykania do modułu RSE Industrial - T wykorzystaj przyłącza **4** lub **7**.

5 Wybór linkowego wyłącznika bezpieczeństwa z opornikiem pętli zwarciowej: W przypadku stosowania wyłącznika bezpieczeństwa z opornikiem pętli zwarciowej 1,5 k, ustaw przełącznik **2** w położeniu ON, w przeciwnym przypadku ustaw ten przełącznik w położeniu OFF. W przypadku stosowania linkowego wyłącznika bezpieczeństwa bez opornika pętli zwarciowej, ułóż kabel w skrzydle bramy w celu zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniem. Podłącz linkowy wyłącznik bezpieczeństwa bezpośrednio do modułu RSE Industrial - T. Podłącz drugi linkowy wyłącznik bezpieczeństwa do gniazda dodatkowego. Podłącz linkowe wyłączniki bezpieczeństwa do **3** lub **8**. W tym celu przeprowadź linkowy wyłącznik bezpieczeństwa przez pierwszą lub drugą dławnicę kablową **11**.

6 Elektryczne zabezpieczenie krawędzi zamykania (opcja): Podłącz zabezpieczenie krawędzi zamykania 8k2 do **1** modułu RSE Industrial - T.

7 Podłącz moduł RSE Industrial - R go J14 sterowania i zamocuj go za pomocą obu śrub **13**.

8 Moduł RSE Industrial - T jest zasilany przez baterię litową 3,6 V. Żywotność baterii jest zależna od temperatury, doboru systemu krawędzi zamykającej (OSE/8k2) oraz intensywności korzystania z bramy. Przed zamontowaniem baterii konieczne jest przeprowadzenie jej oczyszczenia z warstwy tlenków. Dłuższe przechowywanie powoduje utworzenie się wewnętrznej warstwy tlenków. Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczne jest usunięcie tej warstwy.

W tym celu, pięć razy, lekko uderz baterią **5** o podłożę i następnie zamontuj ją do modułu RSE Industrial - T. Uwzględnij prawidłową polaryzację baterii.

9 Ponownie podłącz wtyczkę do sterowania.

10 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **12** na RSE Industrial - R aż do pojawięcia się dźwięku.

11 Krótko naciśnij przycisk **9** na RSE Industrial - T. Spowoduje to ponowne pojawienie się dźwięku.

12 Krótko naciśnij przycisk **12** na RSE Industrial - R w celu zakończenia procesu programowania.

13 Przeczytaj instrukcję obsługi sterowania bramy w celu przeprowadzenia konfiguracji modułu RSE Industrial - R.

Zerowanie

Moduł RSE Industrial - Set A może zostać wyzerowany przez sterowanie bramy. Z celu wykonania zerowania zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi posiadanej sterowania bramy.

Diagnoza usterek

W celu przeprowadzenia diagnostyki błędów, sprawdź wskazania diod LED **10** modułu RSE Industrial - T.

Wskazanie LED		Opis błędu
CH1	CH2	
Wyt.	Wyt.	- Wył./Stand-by (krótki naciśnij przycisk w celu aktywowania urządzenia na ok. 60 s)
Wt.	Wyt.	- Zabezpieczenie krawędzi zamykania zadziałało
Wyt.	Wt.	- Linkowy wyłącznik bezpieczeństwa zadziałał - Drzwi śluzy są otwarte - Czujnik drzwi śluzy jest uszkodzony - Zwarcie obwodu bezpieczeństwa - Nieprawidłowe ustawienie mikroprzełącznika opornika pętli zwarciowej

W razie wystąpienia usterki, sterowanie napędu poda szczegółowy kod

(patrz instrukcja sterowania bramy).

Cykliczny dźwięk modułu RSE Industrial - R sygnalizuje konieczność wymiany baterii **5** w RSE Industrial - T.

Konserwacja

Wymieniaj baterię w ramach corocznej konserwacji bramy.

W celu wymiany baterii zdejmij obudowę modułu RSE Industrial - T i wymień baterię **5** na nową. Montując baterię zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (patrz też ilustracja **8**). Sprawdź, czy nowa bateria jest przy stosowana do tego samego zakresu temperatury.

Czyszczenie / pielęgnacja

W razie potrzeby wyczyść moduł RSE Industrial - T suchym kawałkiem tkaniny.

Demontaż

Demontaż przeprowadź w odwrotnej kolejności.

Utylizacja

Utylizację materiałów opakowaniowych przeprowadzaj zawsze zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz stosując się do treści lokalnych przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.



Umieszczony na urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym, przekreślony symbol kosza na odpadki oznacza, że utylizacja urządzenia wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona.

Separowana utylizacja starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych umożliwia ponowne wykorzystanie materiałów lub urządzenia w takiej czy innej formie. Jest także elementem redukcji negatywnego wpływu ewentualnie stosowanych substancji szkodliwych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Bezpołatne zdejmowanie urządzenia możliwe jest w najbliższym punkcie utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Adresy takich punktów dostępne są w odpowiednich urzędach.

Zgodnie z paragrafem § 17 odstęp 1 i 2, na terenie Niemiec obowiązkiem użytkowników jest przekazanie starych urządzeń zgodnie z ustawą ElektroG dotyczącą urządzeń elektronicznych.



Baterie i akumulatory nie należą do grupy odpadów z gospodarstw domowych, lecz, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 6 września 2006 o bateriach i akumulatorach, muszą być utylizowane w odpowiedni, oddzielny sposób. Utylizację baterii i akumulatorów przeprowadzaj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą 2014/53/WE

Zintegrowany system sterowania bezprzewodowego odpowiada treści dyrektywy 2014/53/WE. Pełen tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod poniższym adresem internetowym:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Informazioni generali

Queste istruzioni di montaggio e per l'uso descrivono l'RSE Industrial - Set A. Le istruzioni sono destinate al personale tecnico incaricato del montaggio e della manutenzione. Le illustrazioni presenti in queste istruzioni per il montaggio e per l'uso agevolano la migliore comprensione di situazioni e processi di utilizzo. Le rappresentazioni in figura sono soltanto degli esempi e possono variare leggermente dall'aspetto reale del prodotto.

Spiegazione simboli

PERICOLO

Pericolo

...segnala una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

Attenzione

...segnala una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.



Attenzione alla tensione elettrica!

Questo simbolo segnala che nell'utilizzare il sistema esistono pericoli di morte e pericoli per la salute, dovuti a tensione elettrica.



Informazione!

Gli avvisi con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e osservare le norme di sicurezza riportate nel capitolo Sicurezza.

Sicurezza

Osservare tutte le istruzioni qui riportate in materia di sicurezza e di uso conforme alla destinazione per evitare il rischio di lesioni causato dall'impianto del portone.

Qualifica del personale

Le seguenti persone sono autorizzate a eseguire il montaggio e i lavori relativi alla meccanica (eliminazione delle anomalie e riparazione):

- Personale specializzato con relativa formazione, ad es. meccanico industriale. Per personale specializzato si intende chi è in grado di valutare i lavori affidategli e di riconoscere potenziali pericoli alla luce della sua formazione, del suo know-how, della sua esperienza e della sua conoscenza delle disposizioni afferenti.

Le seguenti persone sono autorizzate a eseguire l'installazione elettrica e i lavori all'impianto elettrico (eliminazione delle anomalie, riparazione e disinstallazione):

- Personale specializzato con relativa formazione, ad es. meccanico industriale. Il personale specializzato deve sapere leggere e capire gli schemi di collegamento elettrici, mettere in funzione e riparare le macchine elettriche, eseguirne la manutenzione, eseguire il cablaggio degli armadi e dei quadri elettrici, garantire l'idoneità di funzionamento dei componenti elettrici e riconoscere potenziali pericoli legati ai sistemi elettrici ed elettronici.

Le seguenti persone sono autorizzate a utilizzare il prodotto:

- Operatore. L'operatore deve aver letto e capito le istruzioni e deve essere cosciente dei pericoli che derivano dall'utilizzo del prodotto o dell'impianto del portone. L'operatore deve essere stata istruito nell'utilizzo con l'impianto del portone.

Uso conforme alla destinazione

Il prodotto è destinato ad applicazioni industriali su portoni di edifici commerciali e industriali. Può essere impiegato ovunque si utilizzino dispositivi di sicurezza ottici e ohmici dei bordi di chiusura o contatti ohmici per porte di accesso. Il prodotto è compatibile esclusivamente con prodotti Novoferm tormatic. È consentito apportare modifiche al prodotto soltanto previa approvazione scritta del produttore.

Uso scorretto prevedibile

Un uso diverso rispetto a quello descritto al capitolo Uso conforme alla destinazione è da considerarsi un uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Vi rientrano per es.:

- L'utilizzo su cancelli scorrevoli o sbarre.
- Il collegamento di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati nel capitolo "Dati tecnici".
- Per danni materiali e lesioni fisiche risultanti dall'uso scorretto ragionevolmente prevedibile e dal mancato rispetto delle istruzioni per il montaggio e per l'uso, il produttore non si assume alcuna responsabilità.

Specifiche tecniche

Parametri	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frequenza	868 MHz	
Consumo di energia durante il funzionamento	12 mA	
Potenza di trasmissione massima	< 25 mW	
Portata (in campo libero)	50 m	
Durata di funzionamento batteria	circa 1,5 anni	-
Tempi di reazione (tipici)	45 ms	
Tipo batteria	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Temperatura di funzionamento		-20° C - 55° C
Dimensioni	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Tipo di protezione	IP 54	IP 00
Produttore	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germania	

Adatto per seguenti dispositivi di sicurezza dei bordi di chiusura: 8k2; FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Adatto per seguenti contatti per porte di accesso: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installazione

PERICOLO



Pericolo da tensione elettrica!

Elettruccione mortale da contatto con componenti sotto tensione.

Prima di aprire il coperchio del comando del portone o del motore del portone, scollegare l'alimentazione elettrica estraendo la spina.

ATTENZIONE

Pericolo di incendio causato da danni alla batteria!

Una batteria danneggiata può comportarsi in modo imprevedibile e portare a incendio, esplosione o pericolo di lesioni. OSSERVARE I SEGUENTI AVVERTIMENTI:

- Non utilizzare una batteria danneggiata.
- Non caricare la batteria.
- Proteggere la batteria dall'umidità.
- Non riscaldare mai la batteria.
- Non cortocircuitare mai i contatti della batteria.
- Non smontare o modificare la batteria.

 Tenere a portata di mano le istruzioni del comando del portone o del motore del portone.

1 Staccare la spina elettrica del comando del portone.

2 Montare l'RSE Industrial - T sul battente del portone. Utilizzare preferibilmente il lato sul quale è montato anche il comando. Utilizzare le quattro viti in dotazione **14**. Montare la scatola di derivazione (non inclusa nella dotazione) di conseguenza sull'altro lato del battente.

3 Collegare il cavo di collegamento tra RSE Industrial - T e la scatola di deviazione **7** e **6** o **6** e **4**.

4 Dispositivo ottico di sicurezza del bordo di chiusura OSE (opzionale): Collegare il ricevitore o il trasmettitore del dispositivo ottico di sicurezza del bordo di chiusura direttamente all'RSE Industrial - T. L'altro collegamento del dispositivo ottico di sicurezza del bordo di chiusura è collegato alla scatola di giunzione. Per il collegamento del dispositivo ottico di sicurezza del bordo di chiusura, utilizzare i collegamenti **4** o **7** dell'RSE Industrial - T.

5 Selezione dell'interruttore a fune con/senza resistenza di loop: Se si utilizzano interruttori a fune con resistenza di loop da 1,5 k, posizionare l'interruttore **2** su ON, altrimenti su OFF. Se si utilizzano interruttori a fune senza resistenza di loop, posare il cavo sul battente del portone in modo che sia protetto da danni meccanici. Collegare un interruttore a fune direttamente all'RSE Industrial - T. Collegare l'altro interruttore a fune alla scatola di giunzione. Gli interruttori a fune sono collegati a **3** o **8**. A tal fine, far passare gli interruttori a fune attraverso uno dei passacavi **11**.

6 Dispositivo di sicurezza del bordo di chiusura elettrico (opzionale): Collegare il dispositivo di sicurezza del bordo di chiusura 8k2 **1** all'RSE Industrial - T.

7 Collegare l'RSE Industrial - R a J14 del comando e fissarlo con le due viti **13**.

8 L'RSE Industrial - T è alimentato da una batteria al litio da 3,6 V. La durata della batteria dipende dalla temperatura, dalla selezione del dispositivo di chiusura del bordo (OSE/8k2) e dalla frequenza di utilizzo del portone. Prima di inserire la batteria, è necessario depassivarla. Durante lo stoccaggio prolungato si forma uno strato di passivazione interna. Prima dell'uso, questo strato deve essere rimosso.

Battere leggermente la batteria **5** per cinque volte sul pavimento e poi inserirla nell'RSE Industrial - T. Osservare la polarità della batteria.

9 Reinserire la spina elettrica del comando.

10 Tenere premuto il pulsante **12** sull'RSE Industrial - R finché non si sente un segnale acustico.

11 Premere brevemente il pulsante **9** dell'RSE Industrial - T. L'RSE Industrial - R emette nuovamente un segnale acustico di conferma.

12 Premere brevemente il pulsante **12** dell'RSE Industrial - R per completare il processo di apprendimento.

13 Per la configurazione dell'RSE Industrial - R, leggere le istruzioni per l'uso del comando del portone.

Reset

L'RSE Industrial - Set A può essere resettato dal comando del portone. Per il reset, leggere le istruzioni del proprio comando del portone.

Diagnostica

Per la diagnostica, osservare i LED **10** del RSE Industrial - T.

LED Stato		Descrizione dell'errore
CH1	CH2	
Off	Off	- Spento/stand-by (Premere brevemente il pulsante per attivare il prodotto per circa 60 secondi)
On	Off	- Il dispositivo di sicurezza del bordo di chiusura è scattato
Off	On	- L'interruttore a fune è scattato - La porta di accesso è aperta - Il sensore della porta di accesso è difettoso - Cortocircuito del circuito di sicurezza - L'interruttore DIP per la resistenza di loop è impostato in modo errato

In caso di errore, il comando del motore visualizza un codice di errore dettagliato (vedi le istruzioni del comando del portone).

Un segnale acustico ciclico sull'RSE Industrial - R segnala che la batteria **5** dell'RSE Industrial - T è scarica.

Manutenzione

La sostituzione della batteria deve essere effettuata durante la manutenzione annuale del portone.

Per sostituire la batteria, rimuovere il coperchio dell'RSE Industrial - T e sostituire la batteria **5** con una nuova. Osservare la corretta polarità (vedi anche fig. **8**). Verificare che la nuova batteria abbia lo stesso intervallo di temperatura.

Pulizia / Manutenzione

Se necessario, pulire sfregando l'RSE Industrial - T con un panno asciutto.

Smontaggio

Smontare il sistema in ordine inverso.

Smaltimento

Smaltire sempre i materiali di imballaggio nel rispetto dell'ambiente e in conformità delle norme sullo smaltimento locali vigenti.



Il simbolo del contenitore di spazzatura barrato da una croce, riportato su una vecchia apparecchiatura elettrica o elettronica, sta a indicare che tale apparecchiatura alla fine del suo ciclo di vita non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici. Attraverso la raccolta differenziata delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche si favorisce il riutilizzo, il recupero nonché altre forme di riciclaggio e si evita che le sostanze pericolose probabilmente contenute negli apparecchi danneggino l'ambiente e la salute dell'uomo. Vi sono punti di raccolta per la restituzione gratuita di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle vostre vicinanze. Gli indirizzi possono essere richiesti alla segreteria comunale o della propria città.

Per la Germania vale l'obbligo per il distributore di riprendere indietro gratuitamente i dispositivi vecchi, secondo § 17 sezione 1 e 2 in conformità con la Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche - ElektroG.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici, bensì all'interno dell'Unione europea, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 06 settembre 2006 relativa a batterie e accumulatori, devono essere smaltiti a regola d'arte separatamente. Smaltire pertanto le pile e gli accumulatori in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/53/UE

Il sistema radio integrato è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Generelle informationer

Denne monterings- og betjeningsvejledning beskriver RSE Industrial - Set A. Vejledningen henvender sig til det tekniske personale, som udfører installations- og vedligeholdelsesarbejde. Illustrationerne i denne monterings- og driftsvejledning hjælper dig med at forstå forklaringerne samt handlingsforløbene. Illustrationerne er vejledende og kan variere en smule fra dit produkts faktiske udseende.

Symbolforklaring

FARE

Fare

... angiver en fare, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig skade.

ADVARSEL

Advarsel

... angiver en fare, der, hvis den ikke undgås, vil kunne resultere i død eller alvorlig skade.

Advarsel mod elektrisk spænding!



Dette symbol henviser til, at der kan opstå farer for personers liv og sundhed ved arbejdet med systemet på grund af elektrisk spænding.



Info!

Anvisninger med dette symbol hjælper dig med at udføre dine arbejdsopgaver hurtigt og sikkert.



Sikkerhed

Bemærk alle anvisninger vedr. sikkerhed og tilsiget brug, der er anført her, for at undgå personskade som følge af portsystemet.

Personlige kvalifikationer

Følgende personer er berettiget til montering og arbejde på mekanikken (afhjælpning af fejl og reparation):

- Fagkyndig person med relevant uddannelse som f.eks. industrimekaniker. En fagkyndig person er en person, som på grundlag af sin faglige uddannelse, kendskab og erfaringer, samt kendskab til de relevante bestemmelser for det arbejde, han har fået tildelt, kan vurdere og genkende potentielle farer.

Følgende personer er berettiget til at foretage elektrisk installation og arbejde på produktets elektriske udstyr (afhjælpning af fejl, reparation og afinstallation):

- Fagkyndig person med relevant uddannelse som f.eks. industrimekaniker. De fagkyndige personer skal kunne læse og være i stand til forstå el-diagrammer, sætte elektriske maskiner i drift, servicere og vedligeholde elektriske maskiner, udføre ledningsføring i kontakt- og styreskabe, sikre elektriske komponenters korrekte funktion og identificere potentielle farer ved håndtering af elektriske og elektroniske systemer.

Følgende personer er berettiget til betjening af produktet:

- Operatør. Operatøren skal have læst og forstået vejledningen og være klar over farerne i forbindelse med håndtering af produktet eller portanlægget. Operatøren skal være instrueret i håndteringen af portanlægget.

Tilsiget brug

Produktet er beregnet til industriel anvendelse ved porte til kontor- og industribygninger. Det kan anvendes alle steder, hvor der anvendes optiske, ohmske lukkekantsikringer eller ohmske kontakter i døren i porten. Produktet er udelukkende kompatibelt med Novoferm-tormatic-produkter. Forandringer på produktet må kun udføres med producentens skriftlige tilladelse.

Forudsigtig forkert brug

Enhver anden brug end den, som er beskrevet i kapitlet "Tilsiget brug", anses for at være et rimelig forudsigtig forkert brug, herunder f.eks.:

- Anvendelse på skydeporte eller bomme.
- Tilslutning af andre sikkerhedsanordninger end dem, der er nævnt i kapitlet "Tekniske data".
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader på personer og gjenstande, som skyldes rimelig forudsigtig forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne monterings- og driftsvejledning.

Tekniske data

Parameter	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frekvens	868 MHz	
Strømforbrug i drift	12 mA	
maks. sendeeffekt	< 25 mW	
Rækkevidde (i fri luft)	50 m	
Driftstid batteri	ca. 1,5 år	-
Reaktionstider (typisk)	45 ms	
Batteritype	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Driftstemperatur	-20° C - 55° C	
Mål	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Kapslingsklasse	IP 54	IP 00
Producent	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Tyskland	

Egnet til følgende lukkekantsikringer: 8k2;

FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Egnet til følgende kontakter til dør i port: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installation

FARE

Fare for elektrisk stød!

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af strømførende dele.

Afbryd strømforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten, inden afdækningen til portstyringen hhv. portmotoren åbnes.

ADVARSEL

Brandfare som følge af beskadiget batteri!

Et beskadiget batteri kan udvise uforudsigtig adfærd og føre til brand, ekspllosion eller personskade. Bemærk følgende henvisninger:

- Brug ikke et beskadiget batteri.
- Oplad ikke batteriet.
- Beskyt batteriet mod fugt.
- Batteriet må aldrig opvarmes.
- Batteriets kontakter må aldrig kortsluttes.
- Skil ikke batteriet ad, og lav ingen ændringer på det.



Sørg for altid at have vejledningen til portstyringen eller portmotoren inden for rækkevidde.

- Træk stikket til portstyringen ud.

2 Monter RSE Industrial - T på portbladet. Brug helst den side, hvor styringen også er monteret. Brug de fire vedlagte skruer til dette **⑭**. Monter den ekstra tilslutningsdåse (ikke en del af leveringsomfanget) tilsvarende på den anden side af portbladet.

3 Tilslut forbindelseskablet mellem RSE Industrial - T og den ekstra tilslutningsdåse til **⑦** og **⑥** eller til **⑥** og **④**.

4 Optisk lukkekantsikring OSE (ekstraudstyr): Tilslut modtageren eller senderen til den optiske lukkekantsikring direkte til RSE Industrial - T. Den anden tilslutning på den optiske lukkekantsikring skal tilsluttes til den ekstra tilslutningsdåse. Brug tilslutningerne **④** eller **⑦** på RSE Industrial - T til tilslutning af den optiske lukkekantsikring.

5 Valg af tovslækafbryder med/uden sløjfemodstand: Hvis der anvendes tovslækafbrydere med 1,5 k sløjfemodstand, skal kontakten **②** stå på ON, hvis ikke skal den stå på OFF. Hvis der anvendes tovslækafbrydere uden sløjfemodstand, skal kablet placeres på portbladet, så det er beskyttet mod mekaniske skader. Tilslut den ene tovslækafbryder direkte til RSE Industrial - T. Tilslut den anden tovslækafbryder til den ekstra tilslutningsdåse. Tovslækafbryderne tilsluttes til **③** eller **⑧**. Før i den forbindelse tovslækafbryderne gennem en af kabelgenemføringerne **⑪**.

6 Elektrisk lukkekantsikring (ekstraudstyr): Tilslut 8k2 lukkekantsikringen til **①** på RSE Industrial - T.

7 Sæt RSE Industrial - R på J14 på styringen, og fastgør den med de to skruer **⑬**.

8 RSE Industrial - T forsynes af et 3,6-volts lithiumbatteri. Batteriets levetid afhænger af temperatur, valg af lukkekantsystem (OSE/8k2), samt hvor ofte porten benyttes. Inden batteriet sættes i, skal det først depassiveres. Ved længere tids opmagasinering opstår der et internt passiveringslag. Dette lag skal fjernes inden brug.

Bank batteriet **⑤** let mod gulvet fem gange, og læg det derefter ind i RSE Industrial - T. Vær opmærksom på batteriets polaritet.

9 Sæt stikket til styringen ind i stikkontakten igen.

10 Tryk på knappen **⑫** på RSE Industrial - R og hold den inde, indtil der lyder et bip.

11 Tryk kort på knappen **⑨** på RSE Industrial - T. Der lyder igen et bip fra RSE Industrial - R som bekræftelse.

12 Tryk kort på knappen **⑫** på RSE Industrial - R for at afslutte indlæsningsproceduren.

13 Læs betjeningsvejledningen til portstyringen, når du skal konfigurere RSE Industrial - R.

Nulstilling

RSE Industrial - Set A kan nulstilles vha. portstyringen. Læs vejledningen til portstyringen, når du skal nulstille.

Fejldiagnose

Kig på LED'erne **⑩** på RSE Industrial - T for at se fejldiagnosen.

LED tilstand		Fejlbeskrivelse
CH1	CH2	
Slukket	Slukket	- Slukket/standby (tryk kort på knappen for at aktivere produktet i ca. 60 sek.)
Tændt	Slukket	- Lukkekantsikringen er udløst
Slukket	Tændt	- Tovslækafbryderen er udløst - Dør i garageport er åben - Sensor til dør i garageport er defekt - Kortslutning af sikkerhedskredsløb - DIP-kontakten til sløjfemodstand er forkert indstillet

I tilfælde af fejl viser drivsystemets styring en detaljeret fejlkode (se vejledningen til portstyringen).

En cyklist biplyd fra RSE Industrial - R signaliserer, at batteriet **⑤** i RSE Industrial - T er tomt.

Vedligeholdelse

Batteriet bør udskiftes i forbindelse med den årlige service af porten.

Tag afdækningen på RSE Industrial - T af i forbindelse med batteriskift, og udskift batteriet **⑤** med et nyt. Sørg for, at polariteten er korrekt (se også billedet **⑧**). Kontroller, om det nye batteri har samme temperaturområde.

Rengøring/vedligeholdelse

Tør om nødvendigt RSE Industrial - T af med en tør klud.

Afmontering

Afmonter systemet i omvendt rækkefølge.

Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagematerialet på en miljøvenlig måde og i overensstemmelse med de gældende lokale bestemmelser.

 Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på affald af elektrisk og elektronisk udstyr betyder, at dette ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Den separate indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr er beregnet til at muliggøre genbrug samt andre former for genindvinding af materialerne samt forhindre skadelige virkninger for miljøet og menneskers sundhed gennem bortskafelse af potentielt farlige stoffer indeholdt i apparaterne. Det er muligt at returnere affaldet gratis til et særligt indsamlingsdepot for affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Adresserne på disse indsamlingsdepoter kan fås hos den lokale kommunalforvaltning.

I Tyskland har forhandlerne pligt til at tage gamle apparater tilbage gratis i henhold til § 17, stk. 1 og 2 i den tyske Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG (lov om el- og elektronikapparater).

 Batterier og genopladelige batterier er ikke husholdningsaffald, men skal i Den Europæiske Union bortskaffes korrekt i overensstemmelse med EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udnyttede batterier og akkumulatorer. Bortskaf batterier og akkumulatorer i henhold til gældende bestemmelser.

Overensstemmelseserklæring i henhold til direktiv 2014/53/EU

Det integrerede radiosystem overholder kravene i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Allmän information

Denna monterings- och bruksanvisning beskriver RSE Industrial - Set A. Anvisningen är avsedd för teknisk personal som anlitas för monterings- och underhållsarbeten. Bilderna i den här monterings- och bruksanvisningen ska göra det lättare att förstå sakförhållanden och arbetsförflopp. Framställningarna på bilderna är exempel och kan avvika något från det faktiska utseendet på din produkt.

Symbolförlägning

FARA

Fara

... gör uppmärksam på en risk som leder till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.

VARNING

Varning

... gör uppmärksam på en risk som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Varning för elektrisk spänning!

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och lem p.g.a. elektrisk spänning vid hantering av systemet.



Information!

Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert genomföra ditt arbete.



Läs noga igenom monteringsanvisningen och följ säkerhetsanvisningarna i kapitel Säkerhet.

Säkerhet

Följ alla här angivna säkerhetsanvisningar och anvisningar för en ändamålsenlig användning för att undvika personskador p.g.a. portanläggningen.

Personalkvalifikation

Följande personer är behöriga att montera mekaniken och utföra arbeten på den (åtgärdande av fel och reparation):

- Yrkespersonal med lämplig utbildning, t.ex. industrimekaniker. Som yrkespersonal gäller personer som p.g.a. sin yrkesutbildning, vetskaps och sina erfarenheter samt sin kännedom om tillämpliga bestämmelser kan bedöma arbetet de anlitats för och som kan känna igen möjliga faror.

Följande personer är behöriga att utföra elektriska installationer och arbeten på produktens elektriska system (åtgärdande av fel, reparation och deinstallations):

- Yrkespersonal med lämplig utbildning, t.ex. industrimekaniker. Utbildade elektriker måste kunna läsa och förstå elektriska kopplingsscheman, ta elektriska maskiner i drift, kunna underhålla och reparera dem, sköta kabeldragningen för manöver- och styrskåp, garantera funktionsdugligheten av elektriska komponenter och identifiera möjliga faror vid hanteringen av elektriska och elektroniska system.

Följande personer är behöriga att hantera produkten:

- Operatör. Operatören måste ha läst och förstått anvisningen och vara medveten om farorna vid hanteringen av produkten resp. portanläggningen. Operatören måste ha instruerats om hanteringen av portanläggningen.

Ändamålsenlig användning


Produkten är avsedd för industriell användning på portar för affärs- och industribyggnader. Den kan användas överallt där optiska, resistiva stängningskantsäkringar eller resistiva gångdörrskontakter används. Produkten är endast kompatibel med Novoferm tormatic produkter. Förrändringar på produkten får endast göras med tillverkarens skriftliga samtycke.

Förutsebar, felaktig användning

En annan användning än den som beskrivs i kapitel Ändamålsenlig användning gäller som självklart förutsebar, felaktig användning, dit räknas t.ex.:

- Användning på skjutportar eller bommar.
- Anslutning av andra säkerhetsutrustningar än de som nämns i kapitel "Tekniska data".
- För materiella skador och personskador som uppstår genom en självklart förutsebar, felaktig användning och genom att anvisningarna i denna monterings- och bruksanvisning inte följs, frånsäger sig tillverkaren allt ansvar.

Tekniska data

Parameter	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frekvens	868 MHz	
Strömförbrukning i drift	12mA	
Max. sändeffekt	< 25 mW	
Räckvidd (frifält)	50 m	
Brukstid batteri	ca 1,5 år	-
Reaktionstider (typiska)	45 ms	
Batterityp	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Drifttemperatur		
Mått	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Skyddsklass	IP 54	IP 00
Tillverkare	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Lämplig för följande stängningskantsäkringar: 8k2; FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Lämplig för följande gångdörrskontakter: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installation

FARA

Risk genom elektrisk spänning!



Dödliga strömstötar genom kontakt med spänningsförande delar.

Bryt spänningen genom att dra ur nätkontakten innan du öppnar portstyrningens skydd resp. skyddet på drivmotorn till porten.

VARNING

Brandrisk p.g.a. att batteriet skadas!



Ett skadat batteri kan reagera oväntat och orsaka bränder, explosion eller personskador. Iakta följande anvisningar:

- Använd inte batteriet om det är skadat.
- Ladda inte upp batteriet.
- Skydda batteriet mot fukt.
- Värmt aldrig upp batteriet.
- Kortslut aldrig batterikontakterna.
- Ta inte isär batteriet och förändra det inte.



Håll anvisningen till portstyrningen resp. drivmotorn till porten i beredskap.

1 Dra ur portstyrningens nätkontakt.

2 Montera RSE Industrial - T på portbladet. Ta helst den sida där även styrenheten är monterad. Använd för detta de fyra skruvarna som följer med leveransen **14**. Montera kopplingsdosan (ingår inte i leveransen) på portbladets andra sida.

3 Anslut förbindelsekabeln mellan RSE Industrial - T och kopplingsdosan till **⑦** och **⑥** eller till **⑥** och **④**.

4 Optisk stängningskantsäkring OSE (tillval): Anslut den optiska stängningskantsäkringen mottagare eller sändare direkt till RSE Industrial - T. Den optiska stängningskantsäkringenas andra anslutning ansluts till kopplingsdosan. Använd anslutningarna **④** eller **⑦** på RSE Industrial - T för att ansluta den optiska stängningskantsäkringen.

5 Urval slaklinebrytare med/utan slingimpedans: Använder du slaklinebrytare med 1,5 k slingimpedans, ställ brytaren **②** på ON, i annat fall på OFF. Använder du slaklinebrytare utan slingimpedans, dra kabeln på portbladet för att skydda den mot mekaniska skador. Anslut en slaklinebrytare direkt till RSE Industrial - T. Anslut den andra slaklinebrytaren till kopplingsdosan. Slaklinebrytarna ansluts till **③** eller **⑧**. Skjut slaklinebrytarna genom en av kabelgenomföringarna **11**.

6 Elektrisk stängningskantsäkring (tillval): Anslut 8k2 stängningskantsäkringen till **①** på RSE Industrial - T.

7 Placera RSE Industrial - R på styrenhetens J14 och fixera den med de båda skruvarna **13**.

8 RSE Industrial - T försörjs med ström med ett 3,6 V litium batteri. Batteriets brukstid är beroende av temperatur, val av stängningskantsystem (OSE/8k2) samt av hur ofta porten används. Avpassivera batteriet innan du sätter i det. Vid en längre lagring bildas ett internt passiveringsskikt. Detta skikt måste avlägsnas innan du använder batteriet.

Slå batteriet **⑤** fem gånger lätt i golvet och sätt sedan i det i RSE Industrial - T. Var noga med att polerna är vända åt rätt håll.

9 Sätt i styrenhetens nätkontakt igen.

10 Håll knappen **12** på RSE Industrial - R intryckt tills ett pipande ljud hörs.

11 Tryck kort på knappen **⑨** på RSE Industrial - T. Som bekräftelse hörs återigen ett pipande ljud på RSE Industrial - R.

12 Tryck kort på knappen **12** på RSE Industrial - R för att avsluta inlärningen.

13 Läs bruksanvisningen till portstyrningen för att konfigurera RSE Industrial - R.

Återställa

RSE Industrial - Set A kan återställas med portstyrningen. Läs anvisningen till portstyrningen för återställningen.

Feldiagnos

Använd LED-lamporna **10** på RSE Industrial - T för feldiagnosen.

LED status		Felbeskrivning
CH1	CH2	
Från	Från	- Frånkopplad/Stand-By (tryck kort på knappen för att aktivera produkten i ca 60 sek.)
Till	Från	- Stängningskantsäkringen har utlöst
Från	Till	- Slaklinebrytaren har utlöst - Gångdörren är öppen - Gångdörrrens sensor är defekt - Kortslutning i säkerhetskretsen - DIP-brytaren för slingimpedansen är felinställd

Drivenhetens styrning visar en detaljerad felkod vid fel (se portstyrningens anvisning).

Ett cyklistiskt pipande ljud på RSE Industrial - R signalerar att batteriet **⑤** i RSE Industrial - T är tomt.

Underhåll

Byt ut batteriet i samband med det årliga portunderhållet.

Ta av skyddet på RSE Industrial - T och ersätt det gamla batteriet **⑤** med ett nytt. Var noga med att polerna är vända åt rätt håll (se även bild **8**). Kontrollera att det nya batteriet har samma temperaturområde.

Rengöring / Skötsel

Torka av RSE Industrial - T med en torr trasa vid behov.

Demontering

Demontera systemet i omvänd ordning.

Avfallshantering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterialet miljövänligt och enligt gällande, lokala föreskrifter för avfallshantering.



Symbolen med den överstrukna soptunnan på en gammal el- eller elektronikapparat innebär att den inte får kastas i hushållssoporona när den är uttjänt. Genom en separat insamling av uttjänta el- och



elektronikapparater ges möjlighet till återanvändning, materialnyttjande och andra former av återvinning. Därmed undviks också negativa följer för hälsa och miljö, då det kan finnas farliga ämnen i apparaterna. Det finns insamlingsställen för uttjänta el- och elektronikapparater i din närhet, där du kostnadsfritt kan lämna in gamla apparater. Adresserna får du hos din stads- resp. kommunförvaltning.

För Tyskland gäller distributörernas förpliktelse att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänta apparater enligt 17 § avsnitt 1 och 2 i enlighet med lagen om elektrisk och elektronisk utrustning - ElektroG.



Batterier och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporona utan måste inom den Europeiska Unionen – enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÄDETS DIREKTIV 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer – tillföras en sakkunnig avfallshantering. Avfallshantera batterier och ackumulatorer enligt gällande, lagliga bestämmelser.

Försäkran om överensstämmelse enligt direktiv 2014/53/EU

Det integrerade radiosystemet motsvarar direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Generelle opplysninger

Denne monterings- og bruksanvisningen beskriver RSE Industrial - Set A. Veilederingen retter seg til teknisk fagpersonell som er satt til monterings- og vedlikeholdsarbeider. Figurene i denne monterings- og bruksanvisningen brukes til å gi deg en bedre forståelse av saksforholdet og handlingsrekkefølgene. Fremstillingene i figurene er eksempelbilder og kan i liten grad avvike fra det virkelige utseendet på ditt produkt.

Symbolforklaring

FARE

Fare

... viser til en fare som, hvis den ikke unngås, fører til død eller alvorlige personskader.

ADVARSEL

Advarsel

... viser til en fare som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlige personskader.

Advarsel mot elektrisk spenning!

Dette symbolet viser til at omgangen med systemet innebærer fare for liv og helse grunnet elektrisk spenning.



Info!

Merknader med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgaver raskt og trygt.



Les grundig gjennom monteringsanvisningen og følg sikkerhetsanvisningene i kapittelet Sikkerhet.

Sikkerhet

Ta hensyn til alle merknader om sikkerhet og riktig bruk for å unngå at portanlegget forårsaker skader.

Kvalifikasjoner til personellet

Følgende personer er berettiget til montering og arbeider på mekanikken (feilretting og reparasjon):

- Fagfolk med relevant utdannelse, f.eks. industrimekanikere. Som fagperson gjelder en person som på grunn av sin faglige utdannelse, sine kunnskaper og erfaringer samt viden om de relevante bestemmelsene kan bedømme oppgavene vedkommende har blitt tildelt og som kan gjenkjenne mulige farer.

Følgende personer kan utføre elektrisk installasjon og arbeid på det elektriske anlegget til produktet (feilretting, reparasjon og demontering):

- Fagfolk med relevant utdannelse, f.eks. industrimekanikere. Elektrofag arbeiderne må kunne lese og forstå elektro-koblingsskjemaer, ta i bruk, drive service og vedlikehold av elektriske maskiner, koble bryter- og kontrollsak, garantere funksjonsdyktigheten av elektriske komponenter og erkjenne mulige farer ved håndtering av elektriske og elektroniske systemer.

Følgende personer er autorisert til å betjene produktet:

- Operatør. Operatøren må ha lest og forstått anvisningen, og være klar over farene ved håndtering av produktet eller portanlegget. Operatøren må ha fått opplæring i å håndtere portanlegget.

Bruk i henhold til bestemmelsene

Produktet er beregnet på industriell bruk på porter for forretnings- og industribygg. Det kan brukes over alt hvor optiske, ohmske lukkekantsikringer eller ohmske kontakter for integrert dør brukes. Produktet er kun kompatibelt med produkter fra Novoferm tormatic. Det må ikke utføres endringer på produktet uten skriftlig godkjennelse fra produsenten.

Forutsigbar feil bruk

Annen bruk enn den som er beskrevet i "Bruk i henhold til bestemmelse" gjelder som rimelig forutsigbar feil bruk. Dette gjelder f.eks.:

- Bruk av skyveporter eller bommer.
- Tilkoblingene til annet sikkerhetsutstyr enn det som er nevnt i kapittelet "Tekniske data".
- For materielle og personskader, som er et resultat av rimelig forutsigbar feil bruk og av at denne monterings- og bruksanvisningen ikke følges, fraskriver produsenten seg ethvert ansvar.

Tekniske data

Parameter	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frekvens		868 MHz
Strømforbruk under drift	12 mA	
Maks. sendeffekt	< 25 mW	
Rekkevidde (i fritt felt)	50 m	
Driftstid Batteri	ca. 1,5. år	-
Reaksjonstider (typisk)	45 ms	
Batteritype	ER26500 størrelse C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Driftstemperatur		-20 °C - 55 °C
Dimensjoner	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Beskyttelsesgrad	IP 54	IP 00
Produsent	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Egnet til følgende lukkekantsikringer: 8k2;

FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Egnet til følgende kontakter for integrert dør: NC; FRABA ENS-S 68xx

Installasjon

FARE



Fare på grunn av elektrisk spenning!

Fare for strømstøt som kan medføre død ved å berøre spenningsførende deler.

Før du åpner portstyringens eller portmotorens deksel trekker du nettpluggen ut av stikkontakten.

ADVARSEL

Brannfare pga. skadet batteri!

Et batteri med skader kan uforutsett medføre brann, eksplosjoner eller personskader. Følg anvisningene nedenfor:

- Bruk ikke skadde batterier.
- Lad ikke batteriet.
- Beskytt batteriet mot fuktighet.
- Varm aldri batteriet opp.
- Kortslutt aldri batterikontaktene.
- Batteriet må ikke åpnes eller endres.

 Hold veilederingen til portstyringen eller portmotoren klar for konsultasjon.

1 Trekk ut portstyringens nettstøpsel.

2 Monter RSE Industrial - T på portbladet. Bruk fortrinnsvis siden hvor også styringen er montert. Bruk vedlagte skruer til dette **14**. Monter ekstrakontakten (ikke inkludert i leveransen) tilsvarende på andre siden av portbladet.

3 Koble forbindelseskabelen mellom RSE Industrial - T og ekstrakontakten til **7** eller til **6** og **4**.

4 Visuell lukkekantsikring OSE (ekstrautstyr): Koble mottakeren eller senderen til den optiske lukkekantsikringen direkte til RSE Industrial - T. Den andre tilkoblingen av den optiske lukkekantsikringen kobles til ekstrakontakten. Bruk tilkoblingene **4** eller **7** til RSE Industrial - T til tilkobling av den optiske lukkekantsikringen.

5 Valg av wireslakkbrytere med/uten sløyferesistans: Hvis det brukes wireslakkbrytere med 1,5 k sløyferesistans, koble bryteren **2** på ON, ellers på OFF. Når wireslakkbryteren brukes uten sløyferesistans, legg kabelen på portbladet slik at den er beskyttet mot mekaniske skader. Koble en wireslakkbryter direkte til RSE Industrial - T. Koble den andre wireslakkbryteren til ekstrakontakten. Wireslakkbryteren kobles til **3** eller **8**. Før wireslakkbryteren gjennom en av kabelgjennomføringene **11** for dette.

6 Elektrisk lukkekantsikring (ekstrautstyr): Koble 8k2 lukkekantsikringen til **1** RSE Industrial - T.

7 Plugg RSE Industrial - R på J14 på styringen og fest den med begge skruene **13**.

8 RSE Industrial - T forsyneres av et 3,6 V litiumbatteri. Levetiden til batteriet er avhengig av temperatur, valg av lukkekantsystemet (OSE/8k2) samt hyppigheten porten benyttes. Før batteriet settes i, må det først depassiveres. Ved lengre lagring bygges det opp et internt passiveringslag. Før bruk må dette laget først fjernes.

Bank lett på batteriet **5** fem ganger mot gulvet, og legg det deretter i RSE Industrial - T. Sørg for riktig poling.

9 Koble til nettstøpslet til styringen igjen.

10 Hold tasten **12** på RSE Industrial - R trykket til en pipetone lyder.

11 Trykk kort på tasten **9** på RSE Industrial - T. En pipetonen lyder på nytt på RSE Industrial - R for bekrefteelse.

12 Trykk kort på tasten **12** på RSE Industrial - R for å avslutte innlæringen.

13 Les bruksanvisningen til portstyringen for å konfigurere RSE Industrial - R.

Tilbakestille

RSE Industrial - Set A kan tilbakestilles av portstyringen. Les veilederingen til portstyringen før tilbakestilling.

Feildiagnose

Se på LED-ene **10** til RSE Industrial - T for en feildiagnose.

LED-status		Feilbeskrivelse
CH1	CH2	
Av	Av	- Slått av/standby [trykk kort på tasten for å aktivere produktet i ca. 60 s]
På	Av	- Lukkekantsikringen er utløst
Av	På	- Wireslakkbryteren er utløst - Integrert dør er åpnet - Sensor i integrert dør er defekt - Kortslutning i sikkerhetskretsen - DIP-bryteren for sløyferesistans er satt feil

Motorstyringen viser en detaljert feilkode dersom det foreligger feil (se portstyringens bruksanvisning).

En syklisk piping på RSE Industrial - R signaliserer at batteriet **5** i RSE Industrial - T er tomt.

Service

Et batteriskifte skal utføres med det årlige portvedlikeholdet.

Ta av dekselet på RSE Industrial - T og skift batteriet **5** ut med et nytt ved batteriskifte. Sørg for riktig poling (se også fig. **8**). Kontroller om det nye batteriet har det samme temperaturområdet.

Rengjøring/pleie

Ved behov tørkes RSE Industrial - T av med en tørr fille.

Demontering

Demonter systemet i omvendt rekkefølge.

Avhending

Emballasjemateriell må alltid avhendes på en miljøvennlig måte og i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Symbolet med en gjennomkrysset søppelbøtte på gamle elektro- og elektronikkapparater betyr at disse ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet ved utgangen av sin levetid. Med den atskilte innsamlingen av utbrukte elektro- og elektronikkapparater skal gjenbruk, resirkulering eller andre former for gjenbruk av utbrukte apparater muliggjøres, noe som forhindrer negative konsekvenser for miljøet og menneskenes helse under avhendingen av farlige stoffer som eventuelt er i apparatene. Det finnes lokale innsamlingssteder for gamle elektro- og elektronikkapparater der du kan levere apparatene gratis. Adressen finner du i by- eller kommuneforvaltningen der du bor.

I Tyskland har selgere plikt til å ta imot brukte elektroniske apparater iht. § 17 avsnitt 1 og 2 iht. loven om elektriske og elektroniske apparater - ElektroG.



Batterier og akkumulatorer må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet, men innen EU leveres til mottaksstasjoner for spesiell avfall – i henhold til EUs direktiv 2006/66/ EG fra 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer. Venligst avhend batterier og akkumulatorer i henhold til gjeldende lovmessige bestemmelser.

Samsvarserklæring i henhold til direktiv 2014/53/EU

Det integrerte radiosystemet tilsvarer direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen finnes under følgende internettadresse:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Obecné informace

Tento návod k montáži a obsluze popisuje RSE Industrial - Set A. Návod je určen jak pro technické pracovníky pověřené montáží a údržbou. Obrázky v tomto návodu k montáži a obsluze vám pomohou lépe pochopit fakta a postupy. Znázornění na obrázcích jsou uváděna jako příklad a mohou se mírně lišit od skutečného vzhledu vašeho produktu.

Význam symbolů

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí

...označuje nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek úmrtí nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ

Varování

...označuje nebezpečí, které, pokud se mu nezabrání, by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Varování před elektrickým napětím!

Tento symbol označuje, že při zacházení se systémem existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



Info!

Upozornění s tímto symbolem vám pomohou rychle a bezpečně provádět vaše činnost.



Přečtěte si pečlivě návod k montáži a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole Bezpečnost.

Bezpečnost

Dodržujte prosím všechny zde uvedené pokyny pro bezpečnost a zamýšlené použití, abyste předešli riziku poranění zařízením garážových vrat.

Kvalifikace pracovníků

Následující osoby jsou oprávněny provádět montážní a práce na mechanických součástech (odstraňování závad a opravy):

- Odborníci s příslušným vzděláním, např. průmyslový mechanik. Za odborníka je považován ten, kdo na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušenosť a také znalosti příslušných ustanovení dokáže posoudit jemu svěřené práce a rozpoznat případná nebezpečí.

Následující osoby jsou oprávněné provádět elektrickou instalaci a práce na elektrických zařízeních produktu (odstraňování poruch, opravy a demontáž):

- Odborníci s příslušným vzděláním, např. průmyslový mechanik. Odborníci pracovníci v oboru elektro musejí umět číst schémata elektrického zapojení a rozumět jím, uvádět do provozu elektrické stroje, provádět jejich údržbu a servis, spojovat spínací a řídící skříně, garantovat funkčnost elektrických komponent a rozeznat rizika při zacházení s elektrickými a elektronickými systémy.

Následující osoby jsou oprávněné ovládat produkt:

- Pracovník obsluhy. Obsluha, tedy osoba ovládající vrata, si musí přečíst a pochopit návod k obsluze a musí si být vědoma nebezpečí spojených s manipulací s výrobkem, popř. zařízením vrat. Obsluha musí být poučena o zacházení se zařízením vrat.

Použití v souladu s určením


Výrobek je určen pro průmyslové použití u vrat v komerčních a průmyslových budovách. Lze jej používat všude tam, kde se používají optické, ohmické pojistky uzavírací hrany nebo ohmické kontakty personálního vchodu. Výrobek je kompatibilní s výhradně výrobky Novoferm tormatic. Změny produktu mohou být provedeny pouze s písemným povolením od výrobce.

Předvídatelné chybné použití

Jakékoli jiné použití, než jaké je popsáno v kapitole Zamýšlené použití, je považováno za rozumně předvídatelné chybné použití, k tomu patří např.:

- Používání na posuvných vratech nebo závorách.
- Připojení jiných bezpečnostních zařízení než těch, která jsou uvedena v kapitole „Technické údaje“.
- Za škody na majetku a zranění osob způsobené rozumně předvídatelným chybným používáním a nedodržením tohoto návodu k montáži a obsluze nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Technické údaje

Parametry	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Frekvence		868 MHz
Spotřeba proudu za provozu	12 mA	
Maximální přenosový výkon		< 25 mW
Dosah (ve volném prostoru)		50 m
Doba provozu baterie	cca 1,5 roku	-
Reakční doby (typicky)		45 ms
Typ baterie	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Provozní teplota		
Rozměry	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Druh krytí	IP 54	IP 00
Výrobce	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Německo	

Vhodné pro následující pojistky uzavírací hrany: 8k2;

FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Vhodné pro následující kontakty personálního vchodu: NC; FRABA ENS-S 68xx

Instalace

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí zasažení elektrickým napětím!

Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem dotykem součástí, které jsou pod napětím.

Odpojte před otevřením krytu řídící jednotky vrat, popř. pohonu vrat, napájení proudem, a to vytažením síťové zástrčky.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru v důsledku poškození baterie!



Poškozená baterie se může chovat nepředvídatelně a vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění. Dodržujte následující pokyny:

- Nepoužívejte poškozenou baterii.
- Baterii nenabíjejte.
- Chraňte baterii před vlhkostí.
- Nikdy baterii nezahřívajte.
- Nikdy nezkratujte kontakty baterie.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.



Mějte vždy ruce návod k řídící jednotce vrat, popř. k pohonu vrat.

1 Vytáhněte síťovou zástrčku řídicí jednotky vrat.

2 Namontujte RSE Industrial - T na křídlo vrat. Použijte nejlépe stranu, na které je namontována řídicí jednotka. Použijte k tomu čtyři přiložené šrouby **14**. Namontujte přídavnou připojovací skříňku (není součástí dodávky) odpovídajícím způsobem na druhou stranu křídla vrat.

3 Připojte spojovací kabel mezi RSE Industrial - T a přídavnou připojovací skříňkou na **7** a **6** nebo na **6** a **4**.

4 Optická pojistka uzavírací hrany OSE (volitelně): Připojte přijímač nebo vysílač optické pojistiky uzavírací hrany přímo k RSE Industrial - T. Druhá připojka optické pojistiky uzavírací hrany se připojí k přídavné připojovací skřínce. Použijte přípojky **4** nebo **7** RSE Industrial - T pro připojení optickej pojistiky uzavírací hrany.

5 Výběr spínače volného lana se smyčkovým odporem / bez něj: Pokud se používá spínač volného lana s 1,5 k smyčkovým odporem, přepněte spínač **2** do polohy ON, jinak do polohy OFF. Pokud používáte spínač volného lana bez smyčkového odporu, veďte kabel na křídlo vrat tak, aby byl chráněn před mechanickým poškozením. Připojte jeden ze spínačů volného lana přímo na RSE Industrial - T. Připojte druhý spínač volného lana na přídavnou připojovací skříňku. Spínače volného lana se připojují na **3** nebo **8**. Za tímto účelem prostrčte spínač volného lana skrz jednu z kabelových průchodek **11**.

6 Elektrická pojistka uzavírací hrany (volitelně): Připojte 8k2 pojistku uzavírací hrany na **1** RSE Industrial - T.

7 Nasadte RSE Industrial - R na J14 řídicí jednotku a připevněte jej oběma šrouby **13**.

8 RSE Industrial - T je napájen 3,6V lithiovou baterií. Životnost baterie závisí na teplotě, volbě systému uzavírací hrany (OSE/8k2) a frekvenci používání vrat. Před vložením baterie musí být tato nejdříve depasivována. Dlouhodobým skladováním se vytváří interní pasivační vrstva. Před použitím je nutné tuto vrstvu nejprve odstranit.

Pětkrát lehce poklepejte baterii **5** o podlahu a poté ji vložte do RSE Industrial - T. Dbejte na polaritu baterie.

9 Znovu zapojte síťovou zástrčku řídicí jednotky.

10 Stiskněte a podržte tlačítko **12** na RSE Industrial - R stisknuté, dokud se neozve signál pípnutí.

11 Stiskněte krátkce tlačítko **9** na RSE Industrial - T. Pro potvrzení se znova ozve signál pípnutí na RSE Industrial-R.

12 Stiskněte krátkce tlačítko **12** na RSE Industrial - R za účelem dokončení procesu učení.

13 Přečtěte si návod k obsluze řídicí jednotky vrat pro konfiguraci RSE Industrial - R.

Resetování

RSE Industrial - Set A je možné pomocí řídicí jednotky vrat resetovat. Chcete-li provést reset, přečtěte si návod k řídicí jednotce vašich vrat.

Diagnostika poruch

Zjistěte stav LED diod **10** RSE Industrial - T za účelem diagnostiky poruchy.

Stav LED diod		Popis poruch
CH1	CH2	
VYP	VYP	- Vypnuto/pohotovostní režim / Standby (stiskněte krátkce tlačítko, chcete-li výrobek aktivovat na dobu přibližně 60 s)
ZAP	VYP	- Pojistka uzavírací hrany se aktivovala
VYP	ZAP	- Spínač volného lana se aktivoval - Personální vchod je otevřený - Senzor personálního vchodu je vadný - Zkrat bezpečnostního obvodu - DIP spínač pro smyčkový odpor je nesprávně nastaven

Ovládání pohonu zobrazuje v případě poruchy detailní chybový kód (viz návod k řídicí jednotce vrat).

Cyklické pípnání na RSE Industrial - R signalizuje, že baterie **5** v RSE Industrial - T je vybitá.

Údržba

Výměna baterie by měla být provedena při každoroční údržbě vrat.

Chcete-li vyměnit baterii, sejměte kryt z RSE Industrial - T a vyměňte baterii **5** za novou. Dbejte přitom na správnou polaritu (viz také obr. **8**). Zkontrolujte, zda nová baterie vykazuje stejný teplotní rozsah.

Čištění / údržba

V případě potřeby otřete RSE Industrial - T suchým hadrem.

Demontáž

Systém demontujte v opačném pořadí.

Likvidace

Zlikvidujte obalové materiály vždy způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s platnými místními předpisy pro likvidaci.

 Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrickém nebo elektronickém přístroji označuje, že se toto zařízení po ukončení své životnosti nesmí likvidovat do domovního odpadu. Odděle-

 ný sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví. Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb.

V Německu platí povinnost distributorů bezplatně odebírat zpět odpadní elektrická a elektronická zařízení podle § 17 odst. 1 a 2 zákona o elektrických a elektronických zařízeních - ElektroG.

 Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu, ale v Evropské unii se musejí nechat odborně zlikvidovat podle směrnice 2006/66/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech. Baterie a akumulátor tohoto přístroje po použití zlikvidujte v souladu s platnými ustanoveními zákona.

Prohlášení o shodě podle směrnice 2014/53/EU

Integrovaný rádiový systém je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

Yleistä

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvataan RSE Industrial - Set A. Ohjeet on tarkoitettu tekniselle henkilökunnalle, jonka tehtäväksi asennus- ja huoltotyöt annetaan. Tämän asennus- ja käyttöohjeen kuvien tarkoituksena on helpottaa asioiden ja menettelytapojen ymmärtämistä. Kuvien esitykset ovat esimerkkejä ja voivat vähäisessä määrin poiketa tuotteen todellisesta ulkonäöstä.

Symbolien selitykset

VAARA

Vaara

...viittaa vaaraan, josta on seurauksena kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei estetä.

VAROITUS

Varoitus

...viittaa vaaraan, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei estetä.



Vaarallinen jännite!

Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä johtuvaan hengen- ja terveysvaaraan järjestelmää käytettäessä.



Info!

Tällä symbolilla merkityt ohjeet helpottavat tehtävien suorittamista turvallisesti ja nopeasti.



Lue asennusohje huolellisesti ja noudata Turvallisuus-luvun turvallisuusohjeita.

Turvallisuus

Noudata kaikkia tässä esitettyjä turvallisuusohjeita ja käyttötarkoitukseen mukaista käyttöä koskevia ohjeita ovijärjestelmästä aiheutuvan loukkauustumisvaaran välttämiseksi.

Henkilöiden pätevyys

Seuraavat henkilöt saavat suorittaa asennuksen ja tehdä mekanikkaan liittyviä töitä (häiriönpoisto ja korjaus):

- Ammattihenkilöt, joilla on alan koulutus, esim. teollisuusmekaanikko. Ammattihenkilöksi katsotaan henkilö, joka ammattikoulutuksensa, -tietämyksensä ja -kokemuksensa sekä asiaankuuluvien määräysten tuntemuksensa perusteella pystyy arvioimaan hännelle määritetyt työt ja tunnistamaan mahdolliset vaarat.

Seuraavat henkilöt ovat oikeutettuja suorittamaan sähköasennuksia ja tekemään töitä tuotteen sähköjärjestelmässä (häiriönpoisto, korjaus ja purkaminen):

- Ammattihenkilöt, joilla on alan koulutus, esim. teollisuusmekaanikko. Ammattihenkilöiden on pystytävä lukemaan ja ymmärtämään sähkökytkentäkaavioita, ottamaan käyttöön, huolttamaan ja pitämään kunnossa sähkökoneita, johdottamaan kytkentä- ja ohjauskaappeja, takaamaan sähköisten komponenttien toimintakelpoisuus ja tunnistamaan sähköisten ja elektronisten järjestelmien käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat.

Seuraavat henkilöt ovat oikeutettuja käytämään tuotetta:

- Käyttäjä. Käyttäjän on luettava ohje ja ymmärrettävä sen sisältö. Hänen on oltava perillä tuotteen/ovijärjestelmän käsittelyn liittyvistä vaaroista. Käyttäjän on oltava perehdytetty ovijärjestelmän käsittelyyn.

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu teolliseen käyttöön liike- ja teollisuusrakennusten ovissa. Sitä voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään optisia, ohmisia sulkureunavarmistimia tai ohmisia käyntiovikoskettimia. Tuote on yhteensopiva vain Novoferm tormatic -tuotteiden kanssa. Tuotteeseen saa tehdä muutoksia vain valmistajan kirjallisella luvalla.

Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Muu kuin Käyttötarkoitukseen mukainen käyttö -luvussa kuvattu käyttö katsotaan kohtuudella ennakoitavissa olevaksi väärinkäytöksi, ja siihen kuuluvat mm.:

- Käyttö liukuovissa tai puomeissa.
- Muiden kuin Tekniset tiedot -luvussa mainittujen suojalaitteiden liittäminen.
- Valmistaja ei vastaa esine- ja henkilövahingoista, jotka johtuvat kohtuudella ennakoitavissa olevasta väärinkäytöstä tai asennus- ja käyttöohjeen tietojen laiminlyönnistä.

Tekniset tiedot

Parametri	RSE Industrial - T	RSE Industrial - R
Taajuus	868 MHz	
Virrankulutus käytön aikana	12 mA	
Maks. lähetysteho	< 25 mW	
Kantama (vapaassa kentässä)	50 m	
Pariston käyttöaika	n. 1,5 vuotta	-
Reaktioajat (tyypilliset)	45 ms	
Paristotyppi	ER26500 Size C 3,6 V (Li-SOCl2)	-
Käyttölämpötila		
Mitat	158 mm x 55 mm x 40 mm	48 mm x 48 mm x 16 mm
Kotelointiluokka	IP 54	IP 00
Valmistaja	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund / Germany	

Soveltuu seuraaville sulkuunavarmistimille: 8k2;

FRABA OSE-S 7502; FRABA OSE-S 66xx, Witt LOW-POWER-SIGNAL

Soveltuu seuraaville käyntiovikoskettimille: NC; FRABA ENS-S 68xx

Asennus

VAARA



Sähköjänniteen aiheuttama vaara!

Jännitteisten osien koskettamisesta aiheutuva kuolemaan johtava sähköisku.

Katkaise virransyöttö ennen oven ohjausyksikön tai oven avajan kannen avaamista irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta.

VAROITUS

Tulipalon vaara pariston vaurioitussa!

Vaurioitunut paristo voi käyttäätyä odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyskseen tai loukkaantumisvaaran. Huomioi seuraavat ohjeet:

- Älä käytä vaurioitunutta paristoa.
- Älä lataa paristoa.
- Suojaa paristo kosteudelta.
- Älä kuumenna paristoa.
- Älä oikosulje pariston koskettimia.
- Älä pura tai muuta paristoa.



Pidä oven ohjausyksikön tai oven avaajan käyttööhje saatavilla.

1 Irrota oven ohjausyksikön verkkopistoke pistorasiasta.

2 Asenna RSE Industrial - T ovilehteen. Käytä mieluiten sitä puolta, jolle myös ohjausyksikkö on asennettu. Käytä siihen neljää mukana toimitettua ruuvia **14**. Asenna lisälaittäntärasia (ei sisälly toimitukseen) vastaavasti ovi-lehden toiselle puolelle.

3 Liitä RSE Industrial - T:n ja lisälaittäntärasian välinen yhdyskaapeli koh-tiin **7** ja **6** tai **6** ja **4**.

4 Optinen sulkureunavarmistin OSE (valinnainen): Liitä optisen sulkureu-navarmistimen vastaanotin tai lähetin suoraan RSE Industrial - T:hen. Optisen sulkureunavarmistimen toinen liitintä liitetään lisälaittäntärasiaan. Käytä optisen sulkureunavarmistimen liittämiseen RSE Industrial - T:n lii-täntöjä **4** tai **7**.

5 Silmukkavastuksella varustetun / ilman silmukkavastusta olevan köy-denhöltymäkytkimen valinta: Jos käytössä on 1,5 k:n silmukkavastuksella varustettu köydenhöltymäkytkin, käänä kytkin **2** asentoon ON, muuten asentoon OFF. Jos käytetään köydenhöltymäkytkintä ilman silmukkavas-tusta, asenna kaapeli ovilehteen, jotta se on suojuutt mekaanisilta vaurioilta. Liitä köydenhöltymäkytkin suoraan RSE Industrial - T:hen. Liitä toinen köydenhöltymäkytkin lisälaittäntärasiaan. Köydenhöltymäkytkimet liitetään kohtiin **3** tai **8**. Vie sitä varten köydenhöltymäkytkimet yhden kaapeliläpi-viin **11** läpi.

6 Sähköinen sulkureunavarmistin (valinnainen): liitä 8k2-sulkureunavarmistin RSE Industrial - T:n kohtaan **1**.

7 Työnnä RSE Industrial - R ohjausyksikön kohtaan J14 ja kiinnitä se kah-della ruuvilla **13**.

8 RSE Industrial - T:n virtalähteenä käytetään 3,6 V:n litiumparistoa. Pariston käyttöikään vaikuttavat lämpötila, sulkureunajärjestelmän (OSE/8k2) valinta sekä oven käyttötihais. Ennen pariston asettamista paikalleen sii-hen syntynyt passiivikerros on poistettava. Pitkän varastoinnin aikana pariston sisään muodostuu passiivikerros. Tämä kerros on poistettava ennen käyttöä.

Kopauta paristo **5** viisi kertaa kevyesti lattiaa vasten ja aseta se sitten RSE Industrial - T:n sisään. Huomioi pariston oikea napaisuus.

9 Kytke ohjausyksikön verkkopistoke takaisin pistorasiaan.

10 Pidä RSE Industrial - R:n painiketta **12** painettuna, kunnes kuuluu piip-pausääni.

11 Paina lyhyesti RSE Industrial - T:n painiketta **9**. Vahvistukseksi RSE Industrial - R:stä kuuluu taas piippaus.

12 Päättää opetustapahtuma painamalla lyhyesti RSE Industrial - R:n paini-ketta **12**.

13 Lue oven ohjausyksikön käyttöohje RSE Industrial - R:n konfigurointia varten.

Nollaus

RSE Industrial - Set A voidaan nollata oven ohjausyksiköllä. Lue nollausta varten oman ohjausyksikkösi käyttöohje.

Virhediagnoosi

Suorita virhediagnoosi tutkimalla RSE Industrial - T:n merkkivaloja **10**.

Merkkivalon tila		Virheen kuvaus
CH1	CH2	
Pois	Pois	- Kytketty pois päältä / valmiustila (painaa painiketta lyhyesti tuotteen aktivoimiseksi n. 60 sekunniksi)
Pääällä	Pois	- Sulkureunavarmistin on lauennut
Pois	Pääällä	- Köydenhöltymäkytkin on lauennut - Käyntiovi on auki - Käyntiovianturi on viallinen - Turvapiirin oikosulku - Silmukkavastuksen DIP-kytkin on asetettu väärin

Avaajan ohjausjärjestelmä näyttää virhelimanteessa yksityiskohtaisen vir-he-koodin (katso oven ohjausyksikön käyttöohje).

RSE Industrial - R:n jaksottainen piippausääni ilmaisee, että RSE In-dustrial - T:n paristo **5** on tyhjä.

Huolto

Paristo on vaihdettava oven vuosihuollon yhteydessä.

Pariston vaihtamiseksi irrotetaan RSE Industrial - T:n kansi ja vaihdetaan paristo **5** uuteen. Varmista, että navat tulevat oikein päin (katso myös kuva **8**). Tarkista, että uuden pariston lämpötila-alue on sama.

Puhdistus/hoito

Pyyhi RSE Industrial - T tarvittaessa kuivalla liinalla.

Purkaminen

Pura järjestelmä pääinvastaisessa järjestyksessä.

Hävittäminen

Hävitä pakausmateriaalit aina ympäristöä säästää ja voimassa olevien paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

 Yliivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitä saa hävittää kotitalousjätteen mu-kana sen käyttöön lopussa. Sähkö- ja elektroniikkakaromun erillisen keräyksen tarkoituksesta mahdollistaa vanhojen laitteiden kier-rätys ja kaikenlainen uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisäl-tämienvaarallisten aineiden hävittämisenestä jo ihmisten terveydelle. Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikasi jäteneuvonnasta.

Saksassa myyjä on sähkö- ja elektroniikkalaitteista annetun lain (ElektroG) 17 §:n 1 ja 2 momentin mukaan velvoitettu ottamaan maksutta vastaan pa-lautetut vanhat laitteet.

 Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan Euroopan unionissa ne on 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista annetun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON direktiivin 2006/66/EY mukaisesti toimitettava asianmukaisesti hävitettäviksi. Hävitä paristot ja akut voimassa olevien lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Direktiivin 2014/53/EU mukainen vaatimusten-mukaisuusvakuutus

Integroitu radiojärjestelmä on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukai-nen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla Inter-net-osoitteessa:

www.tromatic.de/nc/downloads.html

Novoferm tormatic GmbH
Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund / Germany
www.tormatic.de